

Kentekenplaat Merk: Model: Versie: Chassisnummer Kilometerstand 1ste tenaamstelling Carrosserie uitvoering Aandrijving: Versnellingsbak Brandstof: Euronorm:		H710BV BMW 2-Serie Gran Tourer 218iA Corporate Executive WBA6V710405P83424 156372 08-01-20 MPV Voor Automaat Benzine	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja Nee Digitaal onderhoud Instructieboek aanwezig Herstelkit ontbreekt 2	ALGEMENE GEGEVENS Locatie Profiel Maat Make VL AL VR AR Locatie Profiel Maat Make VL AL VR AR Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal/230V) Aantal laadkabels (snelladen) Ja Nee Ok N. Ok 0 0	
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts N° Schade plaats Soort 1 Interieur Vlek 2 Velg V L alu Kras(sen) 3 Buitenspiegel L kap Chemische schade 4 Deur V L Kras(sen) 5 Deur A L Kras(sen) 6 Scherf A L Kras(sen) 8 Voorruit Steenslag 9 Bumper V Kras(sen) 10 Grille Gebroken 11 Deur A R Deuk(en) en kras(sen) 12 Deur V R Kras(sen) 13 Velg A R alu Kras(sen) 14 Buitenspiegel R kap Chemische schade 15 Velg V R alu Kras(sen) 16 Band V R Scheur 17 Herstellingskit banden Ontbreekt 18 Bumper A Deuk(en) en kras(sen)			UITRUSTING INTERIEUR Centrale deurvergrendeling Elect. ramen A Type airco Elect. ramen V Type navigatiesysteem Airc o auto mati sch Type kofferafdekking Navi gati esys tee m full map Rolh oes aan wezi g			
ADRES INNAME 30-01-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH			ADRES OPSLAG		Fleet / Vloot	Dealer
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt						
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee						
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)		Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.		Handtekening