



BMW 2 Serie Gr.Tour '15: N801ZT

N° Chassis:	WBA6V710705U79939	Version:	218i Gr.Tour.Aut
1ère MEC:	31/01/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	230276	Puissance KW:	100
Type carrosserie:		Stationnement	np
Boîte:	Automatique		
Transmission:	Avant		
Carburant:	Essence plomb		
Nombre appuis-têtes	5		

Options

Nbre clés total	2	Equipement téléphone
GPS		Accoudoir central AV
Radio multimedia		Cache bagages
		Phares Xenon/LED/Laser
		Crochet

Pneu

205/55/17/95 V				
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 5,6 mm	AVD	Michelin: 5,5 mm
	ARG	Hankook: 5,8 mm	ARD	Hankook: 5,6 mm
Profondeur de pneu AVG	5.6			
Profondeur de pneu AVD	5.5			
Profondeur de pneu ARG	5.8			
Profondeur de pneu ARD	5.6			
Taille de pneu AVG	205/55 R 17 95 V			
Taille de pneu AVD	205/55 R 17 95 V			
Taille de pneu ARG	205/55 R 17 95 V			
Taille de pneu ARD	205/55 R 17 95 V			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	261			
Marque de pneu AVD	261			
Marque de pneu ARG	260			
Marque de pneu ARD	260			

Matériel de secours

Nbr cable de recharge (220V)	0
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	0

Porte AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Aile AVG, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AV, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Grille de pare-chocs AVD, Griffe(s), E - Remplacer



Capot, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Jante alum. AVD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)




Jante alum. ARD, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit couvercle AR, Griffe(s), E - Remplacer

