

Kenteken	2ABD225
Merk Model	BMW 218d Gran Tourer (F46) 2.0d 136pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	5/02/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
10/09/25	185.778	controle niveaus	Uitvoeren
17/07/25	185.000	pechverhelping buitenland	Uitvoeren
15/04/25	0	transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
14/03/25	173.733	batterij	Vervangen
14/03/25	173.733	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
14/03/25	173.733	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
14/03/25	173.733	klein materiaal	
14/03/25	173.733	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
14/03/25	173.733	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
14/03/25	173.733	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
14/03/25	173.733	service microfilter	Uitvoeren
14/03/25	173.733	service motorolie	Uitvoeren
31/12/24	170.967	banden	Uitvoeren
31/12/24	170.967	wiel balanceren	N.v.t.
16/10/24	0	transfer voor de banden aangevaagd	Uitvoeren
11/04/24	148.518	banden	Uitvoeren
11/04/24	148.518	batterij	Vervangen
11/04/24	148.518	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/04/24	148.518	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
11/04/24	148.518	klein materiaal	Uitvoeren
11/04/24	148.518	NOx sensor	Vervangen
11/04/24	148.518	remschijven en blokken achter	Vervangen
11/04/24	148.518	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
11/04/24	148.518	service brandstoffilter	Uitvoeren
11/04/24	148.518	service luchtfilter	Uitvoeren
11/04/24	148.518	service microfilter	Uitvoeren
11/04/24	148.518	service motorolie	Uitvoeren
11/04/24	148.518	wiel balanceren	N.v.t.
4/12/23	120.671	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/12/23	120.671	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
4/12/23	120.671	klein materiaal	
4/12/23	120.671	remvloeistof	Vervangen
4/12/23	120.671	service microfilter	Uitvoeren
4/12/23	120.671	service motorolie	Uitvoeren
5/10/23	107.617	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/10/23	107.617	controle niveaus	Uitvoeren
5/10/23	107.617	klein materiaal	
5/10/23	107.617	remblokken achter	Vervangen
5/10/23	107.617	remblokken vooraan	Vervangen
24/07/23	91.992	batterij	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
24/07/23	91.992	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
24/07/23	91.992	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
24/07/23	91.992	klein materiaal	
24/07/23	91.992	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
24/07/23	91.992	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
24/07/23	91.992	service luchtfilter	Uitvoeren
24/07/23	91.992	service microfilter	Uitvoeren
24/07/23	91.992	service motorolie	Uitvoeren
23/06/23	85.615	bandherstelling	Repareren
27/04/23	71.763	banden	Uitvoeren
27/04/23	71.763	wiel balanceren	N.v.t.
31/03/23	68.422	klein materiaal	N.v.t.
31/03/23	68.422	remblokken vooraan	Vervangen
3/02/23	60.735	klein materiaal	Uitvoeren
3/02/23	60.735	service brandstoffilter	Uitvoeren
3/02/23	60.735	service microfilter	Uitvoeren
3/02/23	60.735	service motorolie	Uitvoeren
20/12/22	60.732	klein materiaal	N.v.t.
20/12/22	60.732	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
20/12/22	60.732	remblokken achter	Vervangen
20/12/22	60.732	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
20/12/22	60.732	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
30/06/22	44.309	bandherstelling	Uitvoeren
25/05/22	41.328	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
25/05/22	41.328	klein materiaal	Uitvoeren
25/05/22	41.328	service luchtfilter	Uitvoeren
25/05/22	41.328	service microfilter	Uitvoeren
25/05/22	41.328	service motorolie	Uitvoeren
25/05/22	41.328	universele lampen	Vervangen
14/01/22	28.560	remblokken achter	Vervangen
14/01/22	28.560	remblokken vooraan	Vervangen
14/01/22	28.560	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
14/01/22	28.560	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
24/12/21	0	DIVERSEN	Uitvoeren
17/11/21	12.354	pechverhelping	Uitvoeren
8/09/21	21.077	batterij	Vervangen
8/09/21	21.077	service microfilter	Uitvoeren
8/09/21	21.077	service motorolie	Uitvoeren
4/03/21	1.325	bandherstelling	Repareren
15/02/21	4	banden	Uitvoeren
15/02/21	4	wiel balanceren	N.v.t.