

HHS78A

BMW X1 XDRIVE25E
VIN: WBA71AB04N5U41734

Mätarställning: 54 610 km Vid inbyte: 54 610 km	Antal brukare: 1	Moms: -	Årlig fordonsskatt: 360 kr	Kaross: Wagon	Växellåda: Automatisk	Direktimport: Nej
--	----------------------------	-------------------	--------------------------------------	-------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Drivmedel 1 : Bensin	Drivmedel 2 :	Elektrisk läge:	Motoreffekt: 125 HK/ 92 kW	CO2:	Miljöklass / Euroklassning : Laddhybrid
--------------------------------	---------------	-----------------	--------------------------------------	------	---

Modellår: 2022	Fordonsslag: PB	Färg på fordon: Svart	Klädsel:	Garantinamn:
--------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------	--------------

Service					
Servicebok: Digital, Full servicehistorik	Full servicehistorik: Ja	Senaste service: 2024-11-12 Bromsvätska	Nästa service:	Serviceavtal: Nej	Kamrem:

Besiktning		Viktiga tillbehör			
Senast besikt.: 2024-10-10	Nästa besiktning: 2026-10-31	Nycklar: 2	Fjärr p-värmare:	Låsmuttrar:	Dragkrok: Nej




Skick	Anmärkningar		Åtgärd	Kostnad
Motor/Växellåda	✓			
Service	✓			
Elektrisk/hybrid	✓	Utrustning	9.1 Rekonditioneringsbehov :: Rekond invändigt (1500 kr), Rekond utvändigt (1250 kr)	
Chassi	✓			
Framvagn/bakvagn	✓	10.5.1 Felkoder/Diagnos		
Kommunikation	✓	Fjärrkontroll: underspänning batteri		
Lampor	✓			
Lås/Fjärr	✓			
Bromsar	✓			
Styrsystem	✓			
Däck & fälg	⚠	Kompletterande upplysningar	Helhetsbedömning	
Karosseri	✓		Sommardäck fram: VF: 5mm, HF: 5mm	Sommardäck bak: VB: 5mm, HB: 5mm
Extrautrustning	✓			
Interiör	✓		Vinterdäck fram: VF: 7mm, HF: 7mm	Vinterdäck bak: VB: 7mm, HB: 7mm
Rekonditioneringsbehov	⚠			
Leasing	⚠			
Övrigt	⚠	Däck		


Vinterdäck (monterad)	Sommardäck (medföljer)
Fälgtyp 17 tum Lättmetall	Fälgtyp 18 tum Lättmetall
Däcktyp Dubbade 225/55-R17 Nokian Tyres Hakkapelitta 9 2021-06	Däcktyp Sommardäck 225/50-R18 Continental Premium Contact 6 2021-07
Vänster 7mm 7mm 7mm 7mm	Vänster 5mm 5mm 5mm 5mm

Checklista

Bilder




6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram



6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram




6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak



6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak

Skadebilder



6.7.5 - Vinterdäck Vänster Fram



7.4.2 - Stötfångare bak



7.4.2 - Stötfångare bak



7.4.7 - Framskärm höger



8.3 - Innertak



8.3 - Innertak



9.1 - Rekonditioneringsbehov
:: Rekond invändigt (1500 kr),
Rekond utvändigt (1250 kr)



ID	BNR	Text	Årskontroll	Förslagsnummer
1	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
2	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
3	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
4	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
5	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
6	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
7	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
8	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
9	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
10	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
11	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
12	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
13	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
14	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
15	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
16	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
17	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
18	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
19	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad
20	BOC-LAND-BOUN	Skadad	Skadad	Skadad

10.5.1 - Felkoder/Diagnos
Fjärrkontroll: underspänning
batteri

Ankomstkontroll

HHS78A

BMW X1 XDRIVE25E
VIN: WBA71AB04N5U41734

Inleverans

Ankomst
2024-12-17
Mätarställning
54 610 km
Antal nycklar
2

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

Checklista

- Manual
- Garantiboken
- Solskydd
- Vinterdäck
- Sommardäck
- Reservhjul
- Punkterings-kit
- Fjärr p-värmare

- Servicebok
- Avtagbart drag
- Verktygen
- Radiofront
- Radiokod
- Golv mattor
- Låsmuttrar
- Låshylsa

InternalCars
RegTest | Rema utskick | handlarhuset.se