

**JBZ49F** **BMW X1 XDRIVE25E**  
VIN: WBA71AB04N5U60252

|                                                                                                                                                |                                                                                                              |                   |                                      |                                                                                                             |                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
|  Mätarställning:<br><b>63 830 km</b><br>Vid inbyte: 63 830 km |  Antal brukare:<br><b>1</b> | Moms:<br><b>-</b> | Årlig fordonsskatt:<br><b>360 kr</b> |  Kaross:<br><b>Wagon</b> | Växellåda:<br><b>Automat</b> | Direktimport:<br><b>Nej</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

|                                                                                                                  |               |                 |                                      |                  |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|
|  Drivmedel 1 :<br><b>Bensin</b> | Drivmedel 2 : | Elektrisk läge: | Motoreffekt:<br><b>125 HK/ 92 kW</b> | CO2:<br><b>0</b> | Miljöklass / Euroklassning : |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|------------------|------------------------------|

|                                                                                                            |                           |                                 |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|--------------|
|  Modellår:<br><b>2022</b> | Fordonsslag:<br><b>PB</b> | Färg på fordon:<br><b>Svart</b> | Klädsel: | Garantinamn: |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|--------------|

|                                                                                           |                                                     |                                    |                                                             |                |                             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|
|  Service | Servicebok:<br><b>Digital, Full servicehistorik</b> | Full servicehistorik:<br><b>Ja</b> | Senaste service:<br><b>2024-12-28</b><br><b>Bromsvätska</b> | Nästa service: | Serviceavtal:<br><b>Nej</b> | Kamrem: |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|---------|

|                                                                                              |                                      |                                        |                                                                                                                     |                                                                                                       |                      |                  |             |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------------|
|  Besiktning | Senast besikt.:<br><b>2025-02-28</b> | Nästa besiktning:<br><b>2025-02-28</b> |  <b>Besiktning krävs inom kort</b> |  Viktiga tillbehör | Nycklar:<br><b>2</b> | Fjärr p-värmare: | Låsmuttrar: | Dragkrok:<br><b>Nej</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|-------------------------|



| Skick                  | Anmärkningar                                                                        | Åtgärd                          | Kostnad |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Motor/Växellåda        |  | <b>7.1 Vindruta</b>             |         |
| Service                |  | Stenskott :: Vindruta stenskott |         |
| Elektrisk/hybrid       |  |                                 |         |
| Chassi                 |  |                                 |         |
| Framvagn/bakvagn       |  |                                 |         |
| Kommunikation          |  |                                 |         |
| Lampor                 |  |                                 |         |
| Lås/Fjärr              |  |                                 |         |
| Bromsar                |  |                                 |         |
| Styrsystem             |  |                                 |         |
| Däck & fälg            |  |                                 |         |
| Karosseri              |  |                                 |         |
| Extrautrustning        |  |                                 |         |
| Interiör               |  |                                 |         |
| Rekonditioneringsbehov |  |                                 |         |
| Leasing                |  |                                 |         |
| Övrigt                 |  |                                 |         |

Kompletterande upplysningar

Sommardäck fram:  
**VF: 5mm, HF: 5mm**

Sommardäck bak:  
**VB: 5mm, HB: 5mm**

Vinterdäck fram:  
**VF: 7mm, HF: 7mm**

Vinterdäck bak:  
**VB: 7mm, HB: 7mm**

Mätarställning:  
**Mätarställning**

Helhetsbedömning

Checklista



Bilder

Vinterdäck (medföljer)

Fälgtyp  
**17 tum Lättmetall**

Däcktyp  
**Dubbade**  
**225/55-17**  
**Nokian hakkapeliita 9**  
**43/2019**

Vänster





6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram

6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak

6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak

10A.5 - Mätarställning  
Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak



#### Skadebilder



7.1 - Vindruta  
Stenskott :: Vindruta stenskott



7.1 - Vindruta  
Stenskott :: Vindruta stenskott

#### Ankomstk kontroll

**JBZ49F**

**BMW X1 XDRIVE25E**  
VIN: WBA71AB04N5U60252



#### Inleverans

Ankomst  
**2025-01-31**  
Mätarställning  
**63 830 km**  
Antal nycklar  
**2**

Det här dokumentet skapades av InternalCars, [www.internalcars.com](http://www.internalcars.com)

#### Checklista

Manual ☐  
Garantiboken ☐  
Solskydd ☐  
Vinterdäck ☐  
Sommardäck ☐  
Reservhjul ☐  
Punkterings-kit ☐  
Fjärr p-värmare ☐

Servicebok ☐  
Avtagbart drag ☐  
Verktygen ☐  
Radiofront ☐  
Radiokod ☐  
Golvmattor ☐  
Låsmuttrar ☐  
Låshylsa ☐



**InternalCars**  
RegTest | Rensättning | Handarbete.se