

Kenteken	2BCU969
Merk Model	BMW X1 (F48) 18d sDrive 2.0d 150pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	5/10/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
26/06/25	174.464	banden	Uitvoeren
26/06/25	174.464	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
26/06/25	174.464	klein materiaal	
26/06/25	174.464	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
26/06/25	174.464	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
26/06/25	174.464	service microfilter	Uitvoeren
26/06/25	174.464	service motorolie	Uitvoeren
26/06/25	174.464	wiel balanceren	N.v.t.
2/01/25	149.655	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/01/25	149.655	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
2/01/25	149.655	klein materiaal	
2/01/25	149.655	service brandstoffilter	Uitvoeren
2/01/25	149.655	service luchtfilter	Uitvoeren
2/01/25	149.655	service microfilter	Uitvoeren
2/01/25	149.655	service motorolie	Uitvoeren
23/09/24	137.261	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
23/09/24	137.261	klein materiaal	Uitvoeren
23/09/24	137.261	remblokken achter	Vervangen
23/09/24	137.261	remvloeistof	Vervangen
11/06/24	123.242	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
11/06/24	123.242	klein materiaal	Uitvoeren
11/06/24	123.242	service microfilter	Uitvoeren
11/06/24	123.242	service motorolie	Uitvoeren
11/04/24	115.090	halogeenlamp	Vervangen
8/03/24	110.770	banden	Uitvoeren
8/03/24	110.770	wiel balanceren	N.v.t.
19/12/23	99.494	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
19/12/23	99.494	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
19/12/23	99.494	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
19/12/23	99.494	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
19/12/23	99.494	service luchtfilter	Uitvoeren
19/12/23	99.494	service microfilter	Uitvoeren
19/12/23	99.494	service motorolie	Uitvoeren
18/08/23	82.871	remblokken vooraan	Vervangen
12/06/23	73.712	remblokken achter	Vervangen
12/06/23	73.712	service brandstoffilter	Uitvoeren
12/06/23	73.712	service microfilter	Uitvoeren
12/06/23	73.712	service motorolie	Uitvoeren
21/12/22	51.473	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
21/12/22	51.473	ruitenwisserrubber achter	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
21/12/22	51.473	service luchtfilter	Uitvoeren
21/12/22	51.473	service microfilter	Uitvoeren
21/12/22	51.473	service motorolie	Uitvoeren
23/05/22	25.613	service microfilter	Uitvoeren
23/05/22	25.613	service motorolie	Uitvoeren
29/10/21	1.303	banden	Uitvoeren
29/10/21	1.303	wiel balanceren	N.v.t.