

Kenteken	1WRU907
Merk Model	BMW X1 (F48) 18d sDrive 2.0d 136pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	26/08/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
22/05/25	138.361	batterij	Vervangen
22/05/25	138.361	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
22/05/25	138.361	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
22/05/25	138.361	klein materiaal	
22/05/25	138.361	remschijven en blokken achter	Vervangen
22/05/25	138.361	service brandstoffilter	Uitvoeren
22/05/25	138.361	service luchtfilter	Uitvoeren
22/05/25	138.361	service microfilter	Uitvoeren
22/05/25	138.361	service motorolie	Uitvoeren
21/05/25	138.243	Stockage pneus	Uitvoeren
4/10/24	124.980	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/10/24	124.980	diagnose	Uitvoeren
4/10/24	124.980	klein materiaal	
4/10/24	124.980	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
4/10/24	124.980	remvloeistof	Vervangen
27/09/24	124.263	Stockage pneus	Uitvoeren
10/06/24	113.937	batterij	Vervangen
10/06/24	113.937	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/06/24	113.937	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/06/24	113.937	klein materiaal	
10/06/24	113.937	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
10/06/24	113.937	service microfilter	Uitvoeren
10/06/24	113.937	service motorolie	Uitvoeren
26/04/24	111.351	banden	Uitvoeren
26/04/24	111.351	wiel balanceren	N.v.t.
16/10/23	97.061	banden	Uitvoeren
16/10/23	97.061	wiel balanceren	N.v.t.
10/08/23	89.801	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/08/23	89.801	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
10/08/23	89.801	klein materiaal	N.v.t.
10/08/23	89.801	remblokken achter	Vervangen
10/08/23	89.801	service luchtfilter	Uitvoeren
10/08/23	89.801	service microfilter	Uitvoeren
10/08/23	89.801	service motorolie	Uitvoeren
13/09/22	68.087	remvloeistof	Vervangen
13/09/22	68.087	service brandstoffilter	Uitvoeren
13/09/22	68.087	service microfilter	Uitvoeren
13/09/22	68.087	service motorolie	Uitvoeren
21/03/22	55.246	remblokken vooraan	Vervangen
5/11/21	46.926	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/11/21	46.926	remblokken achter	Vervangen
5/11/21	46.926	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
5/11/21	46.926	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
5/11/21	46.926	service luchtfilter	Uitvoeren
5/11/21	46.926	service microfilter	Uitvoeren
5/11/21	46.926	service motorolie	Uitvoeren
21/08/20	22.412	batterij	Vervangen
28/11/19	8.167	banden	Uitvoeren
28/11/19	8.167	wiel balanceren	N.v.t.
5/11/19	55	BMW Serenity 2	N.v.t.