

Kenteken	2BLE797
Merk Model	BMW X1 (F48) 18d sDrive 2.0d 136pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	3/01/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
18/09/25	177.312	batterij	Vervangen
18/09/25	177.312	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
18/09/25	177.312	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
18/09/25	177.312	klein materiaal	
18/09/25	177.312	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
18/09/25	177.312	service brandstoffilter	Uitvoeren
18/09/25	177.312	service luchtfilter	Uitvoeren
18/09/25	177.312	service microfilter	Uitvoeren
18/09/25	177.312	service motorolie	Uitvoeren
18/12/24	141.034	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
18/12/24	141.034	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
18/12/24	141.034	halogeenlamp	Vervangen
18/12/24	141.034	klein materiaal	
18/12/24	141.034	remblokken achter	Vervangen
18/12/24	141.034	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
18/12/24	141.034	remvloeistof	Vervangen
18/12/24	141.034	service microfilter	Uitvoeren
18/12/24	141.034	service motorolie	Uitvoeren
17/04/24	104.440	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
17/04/24	104.440	klein materiaal	N.v.t.
17/04/24	104.440	remblokken achter	Vervangen
17/04/24	104.440	service luchtfilter	Uitvoeren
17/04/24	104.440	service microfilter	Uitvoeren
17/04/24	104.440	service motorolie	Uitvoeren
16/04/24	104.440	halogeenlamp	Vervangen
16/04/24	104.440	universele lampen	Vervangen
25/01/24	92.195	halogeenlamp	Vervangen
17/10/23	78.660	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
17/10/23	78.660	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
17/10/23	78.660	klein materiaal	N.v.t.
17/10/23	78.660	service brandstoffilter	Uitvoeren
17/10/23	78.660	service luchtfilter	Uitvoeren
17/10/23	78.660	service microfilter	Uitvoeren
17/10/23	78.660	service motorolie	Uitvoeren
19/07/23	65.616	remblokken vooraan	Vervangen
14/04/23	54.867	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
14/04/23	54.867	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
14/04/23	54.867	klein materiaal	Uitvoeren
14/04/23	54.867	remblokken achter	Vervangen
14/04/23	54.867	service luchtfilter	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
14/04/23	54.867	service microfilter	Uitvoeren
14/04/23	54.867	service motorolie	Uitvoeren
13/09/22	28.578	klein materiaal	N.v.t.
13/09/22	28.578	service microfilter	Uitvoeren
13/09/22	28.578	service motorolie	Uitvoeren