

Kenteken	2CER765
Merk Model	BMW X1 (F48) 20d sDrive 2.0d 190pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	27/06/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
20/05/25	39.053	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
20/05/25	39.053	controle niveaus	Uitvoeren
20/05/25	39.053	remvloeistof	Vervangen
27/02/25	35.512	pechverhelping	Uitvoeren
27/02/25	35.518	banden	Uitvoeren
27/02/25	35.518	wiel balanceren	N.v.t.
6/02/25	32.879	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
6/02/25	32.879	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
6/02/25	32.879	klein materiaal	
6/02/25	32.879	service luchtfilter	Uitvoeren
6/02/25	32.879	service microfilter	Uitvoeren
6/02/25	32.879	service motorolie	Uitvoeren
14/10/24	29.117	antidiefstalbout	Vervangen
14/10/24	29.117	klein materiaal	
18/03/24	16.504	klein materiaal	
18/03/24	16.504	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
30/01/24	15.123	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
30/01/24	15.123	klein materiaal	Uitvoeren
30/01/24	15.123	service microfilter	Uitvoeren
30/01/24	15.123	service motorolie	Uitvoeren
24/11/22	2.895	banden	Uitvoeren
24/11/22	2.895	controle niveaus	Uitvoeren
24/11/22	2.895	wiel balanceren	N.v.t.