

Voertuiggegevens

Merk **BMW** Kentekenplaat **P744TG**
Model **5-Serie Sedan** 1e **14/06/2022**
tenaamstelling
Versie **520iA Business
Edition Plus**
Chassisnummer **WBA71AG030WX74695**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **78543**

Datum & plaats van inspectie

Datum **5/08/2025 9:35:37**
Adres
Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6392979 5	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
6392979 4	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan
den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

63929795 Kofferklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



63929794 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

