

Kentekenplaat Merk: Model: Versie: Chassisnummer Kilometerstand 1ste tenaamstelling Carrosserie uitvoering Aandrijving: Versnellingsbak Brandstof: Euronorm:		K475KT BMW 3-Serie Sedan 318iA WBA71DY0X0FK73903 78713 22-02-21 Sedan Achter Automaat Benzine	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels	Ja Nee Digitaal onderhoud Instructieboek ontbreekt Herstelkit ontbreekt 2	ALGEMENE GEGEVENS Locatie Profiel Maat Make VL AL VR AR Locatie Profiel Maat Make VL AL VR AR Hulpmateriaal Aantal laadkabels (normaal/230V) Aantal laadkabels (snelladen) Ja Nee Ok N. Ok 0 0
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts N° Schade plaats Soort 1 Instructieboek Ontbreekt 2 Schermscherm V L Kras(sen) 3 Deur V L Kras(sen) 4 Deur A L Kras(sen) 5 Schermscherm A L Kras(sen) 6 Bumper V Kras(sen) 7 Motorkap Kras(sen) 8 Schermscherm A R Kras(sen) 9 Deur A R Kras(sen) 10 Herstellingskit banden Ontbreekt 11 Kofferklep Kras(sen) 12 Bumper A Kras(sen)			UITRUSTING INTERIEUR Carkit TV DVD scherm A Elect. ramen A Type airco Centrale deurvergrendeling Elect. ramen V Type navigatiesysteem Airc o automatisch Type kofferafdekking ✓ ✓ ✓ N.v.t.		
ADRES INNAME 28-03-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH			ADRES OPSLAG	Fleet / Vloot	Dealer
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt					
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee					
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)	Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.	Handtekening	