

Voertuiggegevens

Merk

BMW

Kentekenplaat

K475KT

Model

3-Serie Sedan

1e

22/02/2021

versie

318iA

tenaamstelling

Chassisnummer

WBA71DY0X0FK73903

Klant

Local (NO RDV)

Kilometerstand

78713

Datum & plaats van inspectie

Datum

28/03/2025 7:45:15

Adres

Maltaweg

1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				2923,75	-877,13	2046,62
58874631	Scher A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	615,61	-184,68	430,93
58874634	Kofferklep	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	614,40	-184,32	430,08
58874629	Bumper V	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	596,16	-178,85	417,31
58874630	Motorkap	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	549,12	-164,74	384,38
58874635	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)	548,46	-164,54	383,92
58874626	Deur V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
58874625	Scher V L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
58874632	Deur A R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
58874628	Scher A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	
58874627	Deur A L	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)		Niet doorbelast	

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	2923,75 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	-877,13 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	2046,62 €

Schades zonder groep

58874631 Scherm A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



58874634 Kofferklep Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



58874629 Bumper V Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



58874630 Motorkap Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



58874635 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)



58874626 Deur V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



58874625 Scherm V L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



58874632 Deur A R Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



58874628 Scherm A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)



58874627 Deur A L Kras(sen) Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

