

K-475-KT BMW 3-Serie Sedan 318iA

Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL	Datum	06/11/2021	Km stand	9830
	225/50 R17 98V				
	225/50 R17 98V				
	225/50 R17 98V				
	225/50 R17 98V				
Dealer	VAN POELGEEST AMSTELVEEN te AMSTELVEEN	Datum	09/09/2022	Km stand	19500
	BMW Serv.STD				
	BMW Inspecties BMW Olie serv				
	Interieur Int luchtfilter				
	Ruitenspr.bijvullen				
	Carrosserie Batterij				
	Koel-/verw systKoelvl/antivrie				
Dealer	KWIK-FIT te HARDERWIJK	Datum	04/05/2023	Km stand	36370
	Bandreparatie				
Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL	Datum	21/12/2023	Km stand	44910
	Bandreparatie				
Dealer	VAN POELGEEST HILVERSUM B.V. te HILVERSUM	Datum	02/01/2024	Km stand	45857
	BMW Serv.STD				
	BMW Inspecties BMW Olie serv				
	Brst. algemeen Luchtfilter				
	Interieur Int luchtfilter				
	Ontsteking Bougie				
	BMW Voert.Check				
	Remmen Remvloeistof				
	Remblokk.achter				
	Koel-/verw systKoelvl/antivrie				
	Ruitenspr.bijvullen				
Dealer	PROFILE ZAKELIJK te VEENENDAAL	Datum	17/01/2024	Km stand	46613
	225/50 R17 98V				
Dealer	FLEETPORT NEDERLAND te BLEISWIJK	Datum	02/10/2024	Km stand	61561
	Ruitenspr.bijvullen				
Dealer	EUROMASTER B.V. (CSC) te DEVENTER	Datum	30/10/2024	Km stand	63082
	Bandreparatie				

K-475-KT BMW 3-Serie Sedan 318iA

Schadedatum	Oorzaak	Schade aan derden	Verhaalbaar	Aard schade
03/29/2022	Geparkeerd -	Nee	Ja	Rechtervoorzijde
03/29/2022	Onbekend	Nee	Nee	Linker Voorzijde
07/18/2024	Onbekend	Nee	Nee	Interieurschade
07/18/2024	null	Nee	Nee	Geen schade
08/30/2024	Inleverschade	Nee	Nee	Achterbumper
08/30/2024	Inleverschade	Nee	Nee	Rechterachterzijde
08/30/2024	Inleverschade	Nee	Nee	Rechtervoorzijde
08/30/2024	Inleverschade	Nee	Nee	Voorbumper