



BMW 3-Serie Sedan: K475KT

Chassisnummer:	WBA71DY0X0FK73903	Versie:	318iA
1ste tenaamstelling:	22/02/2021	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	78713	Kilowatt:	115
Carrosserie uitvoering:	Sedan	Kleur carrosserie	Saphirschwarz metallic
Versnellingsbak:	Automaat	Type lak	Metallic
Transmissie:	Achter		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	4		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Geen trekhaak
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferafdekking	N.v.t.
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding deels leder		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek ontbreekt		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						7.5
Bandenprofiel diepte V R						6.5
Bandenprofiel diepte A L						7.5
Bandenprofiel diepte A R						7.0
Bandenmaat V L					225/50 R 17 94 H	
Bandenmaat V R					225/50 R 17 94 H	
Bandenmaat A L					225/50 R 17 94 H	
Bandenmaat A R					225/50 R 17 94 H	
Type band V L					Winter	
Type band V R					Winter	
Type band A L					Winter	
Type band A R					Winter	
Bandenmerk V					261	
Bandenmerk V R					261	
Bandenmerk A L					261	
Bandenmerk A R					261	
Voorzijde	Links	225 / 50 / 17 / 94 / H /	7,5 mm	Michelin	Winter	
	Rechts	225 / 50 / 17 / 94 / H /	6,5 mm	Michelin	Winter	
Achterzijde	Links	225 / 50 / 17 / 94 / H /	7,5 mm	Michelin	Winter	
	Rechts	225 / 50 / 17 / 94 / H /	7,0 mm	Michelin	Winter	

Hulp materiaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt

Totale kosten excl. BTW	0
Scherm V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)	0,00



Deur V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Bumper V, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Motorkap, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Deur A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

0,00



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

