

Kenteken	2AVZ923
Merk Model	BMW 318i Touring (G21) 2.0i 156pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	11/08/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
31/03/25	145.184	banden	Uitvoeren
31/03/25	145.184	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
31/03/25	145.184	remblokken achter	Vervangen
31/03/25	145.184	wiel balanceren	N.v.t.
18/12/24	134.081	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
18/12/24	134.081	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
18/12/24	134.081	bougie	Vervangen
18/12/24	134.081	klein materiaal	
18/12/24	134.081	service luchtfilter	Uitvoeren
18/12/24	134.081	service microfilter	Uitvoeren
18/12/24	134.081	service motorolie	Uitvoeren
28/06/24	110.538	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
28/06/24	110.538	remvloeistof	Vervangen
22/05/24	105.576	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
22/05/24	105.576	remblokken vooraan	Vervangen
10/04/24	100.298	banden	Uitvoeren
10/04/24	100.298	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
10/04/24	100.298	service microfilter	Uitvoeren
10/04/24	100.298	service motorolie	Uitvoeren
10/04/24	100.298	wiel balanceren	N.v.t.
4/01/24	87.256	remschijven en blokken achter	Vervangen
3/01/24	87.255	pechverhelping	Uitvoeren
3/01/24	87.255	vervangwagen voor assistance via verva	N.v.t.
12/12/23	85.492	banden	Uitvoeren
12/12/23	85.492	wiel balanceren	N.v.t.
7/07/23	65.745	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
7/07/23	65.745	bougie	Vervangen
7/07/23	65.745	service luchtfilter	Uitvoeren
7/07/23	65.745	service microfilter	Uitvoeren
7/07/23	65.745	service motorolie	Uitvoeren
5/09/22	31.998	service microfilter	Uitvoeren
5/09/22	31.998	service motorolie	Uitvoeren
25/11/21	6.179	banden	Uitvoeren
25/11/21	6.179	wiel balanceren	N.v.t.