



BMW Serie1-F40-2019: GM215DB

N° Chassis:	WBA7K110007M17507	Version:	BMW Série 1 / 2019 / 5P / Berline 116i Business Design	
1ière MEC:	13/02/2023	CV fiscaux:		
Kilométrage inspection:	21216	Puissance KW:		
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Noir	
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé	
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir	
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium	
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir	
Batterie fonctionnante	Oui			
Véhicule roulant	Oui			
Nbre portes	5			
Nbre sièges	5			
Nombre appuis-têtes	5			
Type de jantes (montées)	Aluminium			
Catégorie	Vehicule particulier			

Options

Nbre clés total	2	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	2	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre

Degré d'usure

225/45/17/94 Y				
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 60%	AVD	Bridgestone: 55%
	ARG	Bridgestone: 50%	ARD	Bridgestone: 50%
Profondeur de pneu AVG	4.2			
Profondeur de pneu AVD	4.5			
Profondeur de pneu ARG	4.8			
Profondeur de pneu ARD	5.0			
Taille de pneu AVG	225/45 R 17 94 Y			
Taille de pneu AVD	225/45 R 17 94 Y			
Taille de pneu ARG	225/45 R 17 94 Y			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	255			
Marque de pneu AVD	255			
Marque de pneu ARG	255			
Marque de pneu ARD	255			


Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Intérieur, Tache, Nettoyer



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Plaque immat AV, Illisible, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Aile ARD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Balai d'essuie-glace AR, Manque, E - Remplacer



Bras d'essuie-glace AR, Manque, E - Remplacer

