

Kenteken	L778NT
Merk Model	BMW 116I 80kW
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	01-07-21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
02-04-25	95.797	APK
02-04-25	95.797	Vervanging band
12-07-24	76.145	Olie service
12-07-24	76.145	Remblokken achterzijde
12-07-24	76.145	Remvloeistof
12-07-24	76.145	Sleutelbatterij
14-07-23	51.217	Bougie
14-07-23	51.217	LuchtfILTER
14-07-23	51.217	Olie service
14-07-23	51.217	Onderhoudsbeurt
14-07-23	51.217	Remblokken voorzijde
14-07-23	51.217	Ruitenwischerblad(en) achterzijde
14-07-23	51.217	Sleutelbatterij
14-07-23	51.217	Vervanging band
20-01-23	38.776	Remblokken achterzijde
15-07-22	27.363	Olie service
15-07-22	27.363	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
15-07-22	27.363	Sleutelbatterij