

Kenteken	1YHX350
Merk Model	BMW 118i (F40) 1.5i 140pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	7/09/20

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
13/08/25	73.789	batterij	Vervangen
13/08/25	73.789	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
13/08/25	73.789	gasveer	Vervangen
13/08/25	73.789	klein materiaal	
13/08/25	73.789	remblokken achter	Vervangen
13/08/25	73.789	remvloeistof	Bijvullen/-laden
13/08/25	73.789	service microfilter	Uitvoeren
13/08/25	73.789	service motorolie	Uitvoeren
26/04/24	46.554	instrumenten paneel	Vervangen
16/02/24	42.097	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
16/02/24	42.097	bougie	Vervangen
16/02/24	42.097	klein materiaal	Uitvoeren
16/02/24	42.097	service luchtfilter	Uitvoeren
16/02/24	42.097	service microfilter	Uitvoeren
16/02/24	42.097	service motorolie	Uitvoeren
24/01/24	40.474	controle niveaus	Uitvoeren
30/10/23	34.775	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
30/10/23	34.775	controle niveaus	Uitvoeren
30/10/23	34.775	klein materiaal	Uitvoeren
30/10/23	34.775	remblokken achter	Vervangen
30/10/23	34.775	remblokken vooraan	Vervangen
30/10/23	34.775	remvloeistof	Vervangen
30/10/23	34.775	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
30/10/23	34.775	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
30/06/23	26.311	pechverhelping	Uitvoeren
30/06/23	26.704	banden	Uitvoeren
30/06/23	26.704	uitlijnen wielen voor en achter	Afstellen
30/06/23	26.704	wiel balanceren	N.v.t.
15/12/22	16.416	banden	Uitvoeren
15/12/22	16.416	wiel balanceren	N.v.t.
13/09/22	13.736	service microfilter	Uitvoeren
13/09/22	13.736	service motorolie	Uitvoeren