

Kenteken	2BBF387
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	17/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
27/12/23	47.168	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
27/12/23	47.168	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
27/12/23	47.168	controle niveaus	Uitvoeren
27/12/23	47.168	klein materiaal	
27/12/23	47.168	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
27/12/23	47.168	remblokken achter	Vervangen
27/12/23	47.168	service luchtfilter	Uitvoeren
27/12/23	47.168	service microfilter	Uitvoeren
27/12/23	47.168	service motorolie	Uitvoeren
6/02/23	30.620	banden	Uitvoeren
6/02/23	30.620	wiel balanceren	N.v.t.
3/02/23	30.620	pechverhelping	Uitvoeren
15/09/22	22.807	batterij	Vervangen
15/09/22	22.807	service microfilter	Uitvoeren
15/09/22	22.807	service motorolie	Uitvoeren
29/12/21	0	banden	Uitvoeren
29/12/21	0	wiel balanceren	Uitvoeren