

Kenteken	2ATN706
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	12/07/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
24/05/25	169.122	pechverhelping	Uitvoeren
11/02/25	163.705	AdBlue injector	Vervangen
11/02/25	163.705	klein materiaal	
11/02/25	163.705	krukaspoelie	Vervangen
4/02/25	151.290	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
4/02/25	151.290	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
4/02/25	151.290	controle niveaus	Uitvoeren
4/02/25	151.290	klein materiaal	N.v.t.
4/02/25	151.290	service brandstoffilter	Uitvoeren
4/02/25	151.290	service luchtfilter	Uitvoeren
4/02/25	151.290	service microfilter	Uitvoeren
4/02/25	151.290	service motorolie	Uitvoeren
7/10/24	129.556	druksensor diesel partikelfilter/DPF	Vervangen
7/10/24	129.556	klein materiaal	Uitvoeren
24/09/24	123.013	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
24/09/24	123.013	diagnose	Uitvoeren
24/09/24	123.013	klein materiaal	Uitvoeren
24/09/24	123.013	remblokken achter	Vervangen
14/08/24	125.405	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
14/08/24	125.405	klein materiaal	Uitvoeren
14/08/24	125.405	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
14/08/24	125.405	remvloeistof	Vervangen
14/08/24	125.405	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
14/08/24	125.405	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
14/08/24	125.405	service microfilter	Uitvoeren
14/08/24	125.405	service motorolie	Uitvoeren
29/01/24	96.670	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
29/01/24	96.670	klein materiaal	Uitvoeren
29/01/24	96.670	remblokken achter	Vervangen
29/01/24	96.670	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
29/01/24	96.670	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
29/01/24	96.670	service luchtfilter	Uitvoeren
29/01/24	96.670	service microfilter	Uitvoeren
29/01/24	96.670	service motorolie	Uitvoeren
27/11/23	88.419	pechverhelping	Uitvoeren
15/05/23	69.282	service brandstoffilter	Uitvoeren
15/05/23	69.282	service microfilter	Uitvoeren
15/05/23	69.282	service motorolie	Uitvoeren
3/03/23	59.890	batterij	Vervangen
3/03/23	59.890	remblokken vooraan	Vervangen

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
3/03/23	59.890	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
10/11/22	44.244	batterij	Vervangen
10/11/22	44.244	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
10/11/22	44.244	remblokken achter	Vervangen
10/11/22	44.244	service luchtfilter	Uitvoeren
10/11/22	44.244	service microfilter	Uitvoeren
10/11/22	44.244	service motorolie	Uitvoeren
13/10/22	41.860	45000 km	Uitvoeren
13/10/22	41.860	luchtfilter interieur	Vervangen
13/10/22	41.860	oliezeef	Vervangen
28/04/22	29.127	bandenherstelmiddel (bandencent.)	
16/02/22	22.059	service microfilter	Uitvoeren
16/02/22	22.059	service motorolie	Uitvoeren