

Beschrijvingsformulier

Kenteken: 2BVZ210 (chassisnr: WBA7M710807K87389)

Dit is een BTW auto



BMW 1 SERIE 1.5 116D AUT

Km-stand	111138 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1460 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	12-04-2022	Aantal cilinders	3	Wielbasis	267 cm
		Vermogen	85 kW	Laadvermogen	-
		CO2 uitstoot	121 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	☒ Reservesleutel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16
RV	4 mm	Zomer	Michelin	205/55 R16

LA	3 mm	Zomer	Bridgestone	205/55 R16	
RA	3 mm	Winter	Bridgestone	205/55 R16	
Aantal wioldoppen/LMV					LMV
Aantal beschadigd					1
Dealer onderhouden					Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur					Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt					Nee
Technische staat					Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Dak
Omschrijving:
Vogelpoep
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgparatie



Deel:
Portier rechtsvoor
Omschrijving:
Deukjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken




Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Spuiten



Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlaken en polijsten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto