

Kenteken	2AUN911
Merk Model	BMW 116d (F40) 1.5d 116pk/cv 5p
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	26/07/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/05/25	132.194	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
12/05/25	132.194	diagnose	Uitvoeren
12/05/25	132.194	klein materiaal	
12/05/25	132.194	portierrubber	Repareren
12/05/25	132.194	portierrubber	Vervangen
12/05/25	132.194	remblokken achter	Vervangen
12/05/25	132.194	remblokken vooraan	Vervangen
12/05/25	132.194	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/05/25	132.194	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/05/25	132.194	service microfilter	Uitvoeren
12/05/25	132.194	service motorolie	Uitvoeren
12/05/25	132.194	uitlaatremklep	Vervangen
25/03/25	125.552	banden	Uitvoeren
25/03/25	125.552	wiel balanceren	N.v.t.
3/01/25	114.153	klein materiaal	
3/01/25	114.153	krukaspoelie	Vervangen
3/01/25	114.153	motorsteun	Vervangen
20/11/24	108.065	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
20/11/24	108.065	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
20/11/24	108.065	klein materiaal	
20/11/24	108.065	service luchtfilter	Uitvoeren
20/11/24	108.065	service microfilter	Uitvoeren
20/11/24	108.065	service motorolie	Uitvoeren
23/04/24	80.924	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
23/04/24	80.924	klein materiaal	Uitvoeren
23/04/24	80.924	remvloeistof	Vervangen
23/04/24	80.924	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
23/04/24	80.924	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
23/04/24	80.924	service brandstoffilter	Uitvoeren
23/04/24	80.924	service microfilter	Uitvoeren
23/04/24	80.924	service motorolie	Uitvoeren
25/09/23	58.911	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
25/09/23	58.911	remblokken achter	Vervangen
24/07/23	52.961	batterij	Vervangen
24/07/23	52.961	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
24/07/23	52.961	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
24/07/23	52.961	klein materiaal	Uitvoeren
24/07/23	52.961	service luchtfilter	Uitvoeren
24/07/23	52.961	service microfilter	Uitvoeren
24/07/23	52.961	service motorolie	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
15/07/22	23.382	service microfilter	Uitvoeren
15/07/22	23.382	service motorolie	Uitvoeren
30/12/21	0	banden	Uitvoeren
30/12/21	0	wiel balanceren	Uitvoeren