

Beschrijvingsformulier

Kenteken: EJ-81-76 (chassisnr: WBA7M910607M69779)

Dit is een BTW auto



BMW 1-SERIE 118DA

Km-stand	71919 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	1505 kg
Tank/ Laad inhoud		Transmissie	Automaat	Kleur	Saphirschwarz
Brandstof	Diesel	Aandrijving	Voorwiel	Aantal deuren	5
Datum eerste toelating	23-05-2023	Aantal cilinders	4	Wielbasis	267 cm
Datum eerste afgifte NL		Vermogen	110 kW	Laadvermogen	-
Eerste registratie	Buitenland	CO2 uitstoot	128 g/km	APK t/m	

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 16 inch, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera

Inspectie

Aanwezig bij de auto

Hoofdsleutel	Reservesleutel
Instructieboekje	Onderhoudsboekje (Digitaal)
Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, kras(sen)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	3 mm	Winter	Michelin	206/55 R16
RV	3 mm	Winter	Michelin	206/55 R16
LA	4 mm	Winter	Michelin	206/55 R16
RA	4 mm	Winter	Michelin	206/55 R16

Aantal wioldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	1
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Bumper achter
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Portier rechtsachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krasjes
Gegeven oplossing:
Bijwerken en polijsten



Deel:
Scherm linksachter
Omschrijving:
Deukje
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg rechtsvoor
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velg reparatie



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto