

# Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 61 Fotos

Dokumentennummer: 1752553

Amtliches Kennzeichen: D-GL1054

Fahrzeugidentifikationsnummer: WBA8G510X0K587643



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Heckdiagonale links




Bild 4: Heckdiagonale rechts




**Bild 5:** Armaturenbrett




**Bild 6:** Radio / Display



**Bild 7: Innenraum vorne**



**Bild 8: Innenraum hinten**



**Bild 9:** montierte Räder



**Bild 10:** Kofferraum



Bild 11: Zusätzlicher Radsatz



Bild 12: Tacho




Bild 13: Schlüssel/Borddokumente



Bild 14: VIN, Fahrgestellnummer





Bild 15: Motorraum



Bild 16: Servicedokumente



**Bild 17: Zulassungsbescheinigung Teil I**



**Bild 18**  
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Rad 1 - Felge Kratzer



**Bild 19**  
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Rad 1 - Felge Kratzer



**Bild 20**  
Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Rad 2 - Felge Lackabplatzer + korrodiert



**Bild 21**

Fahrzeugzubehör 2. Reifensatz Rad 2 - Felge Lackabplatzer + korrodiert



**Bild 22**

Innenraum Innenraum verschmutzt - reinigen + Gebrauchsspuren



**Bild 23**

Innenraum Innenraum verschmutzt - reinigen + Gebrauchsspuren



**Bild 24**


Innenraum Lenkrad Kratzer



**Bild 25**  
Innenraum Lenkrad Kratzer



**Bild 26**  
Innenraum Innenverkleidung B-Säule links Kratzer



**Bild 27**  
Innenraum Innenverkleidung B-Säule links Kratzer



**Bild 28**  
Innenraum Einstieg vorne links Kratzer + Delle




**Bild 29**

Innenraum Einstieg vorne links Kratzer + Delle



**Bild 30**

Innenraum Innenraum verschmutzt - reinigen + Gebrauchsspuren



**Bild 31**  
Innenraum Einstieg hinten rechts Kratzer



**Bild 32**  
Innenraum Einstieg hinten rechts Kratzer




**Bild 33**

Innenraum Rückenlehne Beifahrersitz verkratzt



**Bild 34**

Innenraum Rückenlehne Beifahrersitz verkratzt



**Bild 35**  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



**Bild 36**  
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge



**Bild 37**  
Fahrzeugfront Fahrzeug vorn Steinschlag / -schläge



**Bild 38**  
Fahrzeugfront Fahrzeug vorn Steinschlag / -schläge



**Bild 39**

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt + Steinschlag / -schläge



**Bild 40**

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt + Steinschlag / -schläge



**Bild 41**

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt + Steinschlag / -schläge




**Bild 42**

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt + Steinschlag / -schläge



**Bild 43**

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt + Steinschlag / -schläge



**Bild 44**

rechte Seite Schwellerverkleidung rechts verkratzt



**Bild 45**  
rechte Seite Schwellerverkleidung rechts verkratzt



**Bild 46**  
Fahrzeugheck Tür hinten rechts Steinschlag



**Bild 47**  
Fahrzeugheck Tür hinten rechts Steinschlag




**Bild 48**  
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Kratzer -> Polieren + Delle



**Bild 49**

rechte Seite Seitenwand hinten rechts Kratzer -> Polieren + Delle



**Bild 50**

rechte Seite Seitenwand hinten rechts Kratzer -> Polieren + Delle



**Bild 51**

rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts Steinschlag / -schläge



**Bild 52**

rechte Seite Außenspiegelgehäuse rechts Steinschlag / -schläge



**Bild 53**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt




**Bild 54**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt



**Bild 55**  
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verkratzt




**Bild 56**  
Dach Dachhaut Delle



**Bild 57**  
Dach Dachhaut Delle




**Bild 58**  
linke Seite Tür vorne links Delle



**Bild 59**  
linke Seite Tür vorne links Delle



**Bild 60**  
Dach Dachspoiler Kratzer



**Bild 61**  
Dach Dachspoiler Kratzer