

Kenteken	2BBD753
Merk Model	BMW X5 (G05) 25d 2.0d 231pk/cv 5p xDrive Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	16/09/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
25/07/25	119.014	klein materiaal	
25/07/25	119.014	navigatiesysteem	Vervangen
25/07/25	119.014	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
25/07/25	119.014	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
25/07/25	119.014	temperatuur sensor roetfilter/DPF	Vervangen
24/02/25	108.038	batterij	Vervangen
24/02/25	108.038	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
24/02/25	108.038	BMW/MINI service voertuig-check	Uitvoeren
24/02/25	108.038	klein materiaal	
24/02/25	108.038	remblokken achter	Vervangen
24/02/25	108.038	service luchtfilter	Uitvoeren
24/02/25	108.038	service microfilter	Uitvoeren
24/02/25	108.038	service motorolie	Uitvoeren
14/08/24	90.690	controle niveaus	Uitvoeren
14/08/24	90.690	remvloeistof	Vervangen
14/08/24	90.690	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
14/08/24	90.690	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
28/05/24	82.538	controle niveaus	Uitvoeren
28/05/24	82.538	klein materiaal	Uitvoeren
28/05/24	82.538	service brandstoffilter	Uitvoeren
28/05/24	82.538	service microfilter	Uitvoeren
28/05/24	82.538	service motorolie	Uitvoeren
8/06/23	55.104	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
8/06/23	55.104	service luchtfilter	Uitvoeren
8/06/23	55.104	service microfilter	Uitvoeren
8/06/23	55.104	service motorolie	Uitvoeren
19/07/22	27.121	service microfilter	Uitvoeren
19/07/22	27.121	service motorolie	Uitvoeren