

Kenteken	1VUD798
Merk Model	BMW 518d Touring (G31) 2.0d 136pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	1/03/19

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
29/01/25	103.064	extra batterij	Vervangen
29/01/25	103.064	klein materiaal	N.v.t.
19/12/24	101.111	banden	Uitvoeren
19/12/24	101.111	wiel balanceren	N.v.t.
28/05/24	94.757	remvloeistof	Vervangen
2/10/23	89.112	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
2/10/23	89.112	klein materiaal	N.v.t.
2/10/23	89.112	service brandstoffilter	Uitvoeren
2/10/23	89.112	service luchtfilter	Uitvoeren
2/10/23	89.112	service microfilter	Uitvoeren
2/10/23	89.112	service motorolie	Uitvoeren
17/02/23	74.978	wiel balanceren	N.v.t.
26/01/23	87.519	batterij	Vervangen
26/01/23	87.519	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
26/01/23	87.519	controle niveaus	Uitvoeren
26/01/23	87.519	klein materiaal	
26/01/23	87.519	koelwatervloeistof	Uitvoeren
26/01/23	87.519	remblokken achter	Vervangen
26/01/23	87.519	remblokken vooraan	Vervangen
26/01/23	87.519	ruitenwisservloeistof	Uitvoeren
2/08/22	77.716	controle niveaus	Uitvoeren
2/08/22	77.716	druksensor diesel partikelfilter/DPF	Vervangen
11/04/22	66.070	remvloeistof	Vervangen
11/04/22	66.070	service brandstoffilter	Uitvoeren
11/04/22	66.070	service microfilter	Uitvoeren
11/04/22	66.070	service motorolie	Uitvoeren
14/12/21	28.826	ventiel	Vervangen
20/05/21	43.798	batterij	Vervangen
20/05/21	43.798	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
20/05/21	43.798	service luchtfilter	Uitvoeren
20/05/21	43.798	service microfilter	Uitvoeren
20/05/21	43.798	service motorolie	Uitvoeren
21/08/20	29.605	bandherstelling	Repareren
3/03/20	22.323	bandherstelling	Repareren
24/02/20	22.090	batterij	Vervangen
11/12/19	16.628	banden	Uitvoeren
11/12/19	16.628	wiel balanceren	N.v.t.
30/07/19	8.722	ad blue bijvullen	Uitvoeren
28/05/19	55	BMW Serenity 2	N.v.t.