



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12077177</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000862554-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>M-W 8640E</b>		

### Fahrzeugdaten

#### BMW Baureihe X5 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WBATA610009N00681</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>75448 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>26.08.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>28.08.2025 Emmering</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>000//5CXH</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>2998 ccm / 210 kW (286 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Allrad</b>
Lackfarbe:	<b>MINERALWEISS METALLIC</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Braun</b>
Letzter Service km / am:	<b>65939 / 25.02.2025</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>275/40/R21/107 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>275/40/R21/107 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>275/40/R21/107 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>275/40/R21/107 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>275/45/R20/110 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>275/45/R20/110 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>275/45/R20/110 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>275/45/R20/110 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterter Smartphone-Anbindung
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsanlage M Sportbremsen (Bremsättel lackiert)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenten-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Instrumententafel Sensatec
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Luftfeder mit Niveauregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Rückfahr-Assistent
- 3. Bremsleuchte LED
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappe, zweiteilig
- Hybrid 290 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Leseleuchten hinten
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- LM-Felgen
- M Sport
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nichtraucher-Paket

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Radstand 2975 mm</li> <li>• Reifenpannen-Anzeige</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>• Scheinwerfer LED</li> <li>• Service-System: ConnectedDrive Services</li> <li>• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices</li> <li>• Sitzausstattung 5-Sitzer</li> <li>• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)</li> <li>• Sportsitze vorn</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach</li> <li>• Unterfahrschutz</li> <li>• Wärmeschutzverglasung getönt</li> <li>• Mittelarmlehne vorn</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten</li> <li>• Personalisierungssystem (Personal Profile)</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)</li> <li>• Scheibenwaschdüsen heizbar</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Service-System: eDrive Services</li> <li>• Servolenkung Servotronic</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Start/Stop-Anlage (Funktion)</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• USB-Schnittstelle</li> <li>• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor</li> </ul> |
|--|--|

#### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)</li> <li>• Fahrassistent-System: Driving Assistant Professional</li> <li>• HiFi-Lautsprechersystem</li> <li>• LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x21 / 10,5x21 (Y-Speiche 741 M, Bicolor, Orbit-Grau)</li> <li>• Parkassistent-Paket Plus</li> <li>• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert</li> <li>• Sonnenschutzverglasung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BMW Drive Recorder (Dashcam)</li> <li>• Head-up-Display</li> <li>• Lendenwirbelstütze vorn</li> <li>• Metallic-Lackierung</li> <li>• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)</li> <li>• Sicherheitssystem Active Protection</li> <li>• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten</li> <li>• Verglasung Akustikglas</li> </ul> |
|---|---|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden



#### Karosserie außen

##### Bauteil

##### Schaden

- |    |                          |             |
|----|--------------------------|-------------|
| 1. | Motorhaube               | Steinschlag |
| 2. | Kotflügel Vorne - Rechts | Steinschlag |



#### Karosserie innen

##### Bauteil

##### Schaden

- |    |                                 |                 |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 3. | Sitz - Vorne - Links:<br>Kissen | Gebrauchsspuren |
|----|---------------------------------|-----------------|

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole





Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel





Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Motorhaube  
Steinschlag





2. Kotflügel Vorne - Rechts  
**Steinschlag**



3. Sitz - Vorne - Links: Kissen  
**Gebrauchsspuren**