



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12070198
Berichtsnummer :	0000000858196-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	DON-AX 11E		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe X5 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBATA610309M05970	Laufleistung abgelesen:	74709 km
Erstzulassung / Baujahr:	19.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	11.08.2025 Emmering
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5CXH	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6
Getriebe Art:	automatic	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	2998 ccm / 210 kW (286 PS)	Antriebsart:	Allrad
Lackfarbe:	ARKTIKGRAU BRILLANTEFFEKT	Lackart:	-
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	67835 / 14.04.2025		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/40/R21/107 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/40/R21/107 3 mm
2. Achse - links / Zust.		275/40/R21/107 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/40/R21/107 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
2. Achse - links / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.		275/45/R20/110 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsanlage M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehälter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Instrumententafel Sensatec
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Luftfeder mit Niveauregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- 3. Bremsleuchte LED
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappe, zweiteilig
- Hybrid 290 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Leseleuchten hinten
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- LM-Felgen
- M Sport
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Otto-Partikelfilter (OPF)• Parkbremse elektrisch• Radstand 2975 mm• Reifenpannen-Anzeige• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d• Scheinwerfer LED• Service-System: ConnectedDrive Services• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices• Sitzausstattung 5-Sitzer• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)• Sportsitze vorn• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach• Unterfahrschutz• Wärmeschutzverglasung getönt• Mittelarmlehne vorn | <ul style="list-style-type: none">• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten• Personalisierungssystem (Personal Profile)• Reifendruck-Kontrollsystem• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)• Scheibenwaschdüsen heizbar• Seitenairbag vorn• Service-System: eDrive Services• Servolenkung Servotronic• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca• Sitzheizung vorn• Start/Stop-Anlage (Funktion)• Tagfahrlicht LED• USB-Schnittstelle• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor |
|--|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Aktive Sitzbelüftung vorn• Dachreling Aluminium satiniert• Fahrassistenz-System: BMW Gestiksteuerung• Gepäckraum-Paket• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)• Instrumententafel lederbezogen• LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x21 / 10,5x21 (Y-Speiche 741 M, Bicolor, Orbit-Grau)• Parkassistent-Paket Plus• Sicherheitssystem Active Protection• Sitze vorn mit Massagefunktion• Sonnenschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none">• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)• Exterieur Line Aluminium satiniert BMW Individual• Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional• HiFi-Lautsprechersystem• Innovations-Paket• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)• Metallic-Lackierung• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert• Sitzheizung vorn + hinten• Verglasung Akustikglas |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen
	Bauteil Schaden
1.	Tür Vorne - Links Verformt (leicht)
2.	Windschutzscheibe Steinschlag
3.	Einstiegsleiste Vorne - Links Kratzer
4.	Tür Hinten - Links Kratzer
5.	Heckklappe Kratzer Ab 60mm
6.	Felge Hinten - Rechts Kratzer
7.	Tür Hinten - Rechts Kratzer Ab 60mm
8.	Außenspiegel Gehäuse - Rechts Kratzer
9.	Schweller - Rechts Kratzer Ab 60mm
10.	Kotflügel Vorne - Links Siehe Gutachten
11.	Stoßfänger Vorne Siehe Gutachten
	Sonstiges
	Bauteil Schaden
12.	Türeinstieg hinten rechts Kratzer

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum




Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel




Sonstiges



Klimaanlage



Windschutzscheibe



1. Tür Vorne - Links
Verformt (leicht)



Tankdeckel




Bereifung



2. Windschutzscheibe
Steinschlag



2. Windschutzscheibe
Steinschlag



3. Einstiegsleiste Vorne - Links
Kratzer




4. Tür Hinten - Links
Kratzer



5. Heckklappe
Kratzer Ab 60mm




6. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



7. Tür Hinten - Rechts
Kratzer Ab 60mm



8. Außenspiegel Gehäuse - Rechts
Kratzer



10. Kotflügel Vorne - Links
Siehe Gutachten



12. Türeinstieg hinten rechts
Kratzer



9. Schweller - Rechts
Kratzer Ab 60mm



11. Stoßfänger Vorne
Siehe Gutachten