



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12072330</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000843808-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>BT-TT 12E</b>		

### Fahrzeugdaten

#### BMW Baureihe X5 .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WBATA610509L74124</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>75455 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>07.06.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>26.05.2025 Neuseddin</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>000//5CXH</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Hybr.B/E ext. aufl. / Euro 6</b>
Getriebe Art:	<b>automatic</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>2998 ccm / 210 kW (286 PS)</b>	Antriebsart:	<b>Allrad</b>
Lackfarbe:	<b>CARBONSCHWARZ METALLIC</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Polster Art:	<b>Leder</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>71733 / 20.03.2025</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>275/40/R21/107 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>275/40/R21/107 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>315/35/R21/111 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>315/35/R21/111 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>275/45/R20/110 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>275/45/R20/110 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>275/45/R20/110 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>275/45/R20/110 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



## Serienausstattung

- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterter Smartphone-Anbindung
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsanlage M Sportbremsen (Bremsättel lackiert)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Dynamische Bremsleuchte
- Einstiegsleisten mit Schriftzug BMW (beleuchtet)
- Fahrassistenten-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
- Fahrassistenten-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Heckleuchten LED
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Tetragon
- Instrumententafel Sensatec
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Leseleuchten vorn
- Licht- und Regensensor
- Luftfeder mit Niveauregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer LED
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenten-System: Rückfahr-Assistent
- 3. Bremsleuchte LED
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappe, zweiteilig
- Hybrid 290 kW (Motor 3,0 Ltr. - 210 kW)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Leseleuchten hinten
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- LM-Felgen
- M Sport
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nichtraucher-Paket

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Otto-Partikelfilter (OPF)</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Radstand 2975 mm</li> <li>• Reifenpannen-Anzeige</li> <li>• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d</li> <li>• Scheinwerfer LED</li> <li>• Service-System: ConnectedDrive Services</li> <li>• Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices</li> <li>• Sitzausstattung 5-Sitzer</li> <li>• Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)</li> <li>• Sportsitze vorn</li> <li>• Steckdose (12V-Anschluß) 3-fach</li> <li>• Unterfahrschutz</li> <li>• Wärmeschutzverglasung getönt</li> <li>• Mittelarmlehne vorn</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten</li> <li>• Personalisierungssystem (Personal Profile)</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (402040)</li> <li>• Scheibenwaschdüsen heizbar</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Service-System: eDrive Services</li> <li>• Servolenkung Servotronic</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Start/Stop-Anlage (Funktion)</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• USB-Schnittstelle</li> <li>• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashesensor</li> </ul> |
|--|--|

#### Sonderausstattung

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)</li> <li>• Gepäckraum-Paket</li> <li>• HiFi-Lautsprechersystem</li> <li>• Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control</li> <li>• LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x21 / 10,5x21 (Y-Speiche 741 M, Bicolor, Orbit-Grau)</li> <li>• Panoramadach (Glas)</li> <li>• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)</li> <li>• Sicherheitssystem Active Protection</li> <li>• Sitzheizung vorn + hinten</li> <li>• Sonnenschutzverglasung</li> <li>• Verglasung Akustikglas</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&amp;Go-Funktion</li> <li>• Innovations-Paket</li> <li>• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)</li> <li>• Metallic-Lackierung</li> <li>• Parkassistent-Paket Plus</li> <li>• Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca perforiert</li> <li>• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten</li> <li>• Travel und Comfort System</li> </ul> |
|---|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftungsübernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden



#### Karosserie außen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Windschutzscheibe	Steinschlag
2.	Motorhaube	Kratzer
3.	Motorhaube	Verschmutzt (leicht)
4.	Stoßfänger Vorne	Kratzer Ab 60mm
5.	Tür Vorne - Links	Kratzer
6.	Felge Hinten - Links	Kratzer
7.	Tür Hinten - Links	Kratzer
8.	Stoßfänger Hinten	Kratzer Ab 60mm
9.	Heckklappe	Kratzer
10.	Tür Hinten - Rechts	Siehe Gutachten
11.	Tür Vorne - Rechts	Siehe Gutachten
12.	Türeinstieg Hinten - Rechts	Kratzer
13.	Felge Vorne - Rechts	Kratzer
14.	A-Säule Vorne - Rechts	Kratzer
15.	Tür Hinten - Rechts	Kratzer



#### Karosserie innen

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
16.	Türverkleidung Hinten - Links	Kratzer



#### Sonstiges

	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
17.	Verkleidung Radhaus h.l.	Kratzer

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

Ing. Büro Bernd Hüsches Willich  
Krefelder Str. 297  
47877 Willich





## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole





Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen




Motorraum



Schlüssel





Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Windschutzscheibe  
Steinschlag





2. Motorhaube  
**Kratzer**



3. Motorhaube  
**Verschmutzt (leicht)**



4. Stoßfänger Vorne  
**Kratzer Ab 60mm**



5. Tür Vorne - Links  
**Kratzer**



6. Felge Hinten - Links  
**Kratzer**



7. Tür Hinten - Links  
**Kratzer**





8. Stoßfänger Hinten  
Kratzer Ab 60mm



8. Stoßfänger Hinten  
Kratzer Ab 60mm



9. Heckklappe  
Kratzer



9. Heckklappe  
Kratzer



10. Tür Hinten - Rechts  
Siehe Gutachten



11. Tür Vorne - Rechts  
Siehe Gutachten





12. Türeinstieg Hinten - Rechts  
**Kratzer**



12. Türeinstieg Hinten - Rechts  
**Kratzer**



13. Felge Vorne - Rechts  
**Kratzer**



14. A-Säule Vorne - Rechts  
**Kratzer**



15. Tür Hinten - Rechts  
**Kratzer**



16. Türverkleidung Hinten - Links  
**Kratzer**





17. Verkleidung Radhaus h.l.  
**Kratzer**