

Kenteken	L597LR
Merk Model	BMW X4 xDrive 20iA 135kW
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	24-06-21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
19-06-25	170.713	APK
19-06-25	170.713	Olie service
19-06-25	170.713	Remschijf + blokken voor
19-06-25	170.713	Remvloeistof
10-10-24	141.039	Bougie
10-10-24	141.039	Luchtfilter
10-10-24	141.039	Olie service
10-10-24	141.039	Onderhoudsbeurt
24-09-24	139.405	Vervanging band
24-06-24	126.717	Remschijf + blokken achter
14-12-23	105.342	Olie service
28-07-23	87.775	Remvloeistof
28-07-23	87.775	Voertuig diagnose
21-04-23	72.323	Bougie
21-04-23	72.323	Luchtfilter
21-04-23	72.323	Olie service
21-04-23	72.323	Onderhoudsbeurt
21-04-23	72.323	Ruitenwisserblad(en) voorzijde
21-04-23	72.323	Sleutelbatterij
21-04-23	72.323	Vervanging band
07-11-22	53.714	Reparatie band(en)
27-06-22	37.627	Olie service
27-06-22	37.627	Sleutelbatterij