

Kenteken	2AGR231
Merk Model	BMW X2 (F39) 16d sDrive 1.5d 116pk/cv 5p Aut.
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	29/03/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
9/09/25	149.659	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
9/09/25	149.659	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
9/09/25	149.659	klein materiaal	
9/09/25	149.659	remschijven en blokken achter	Vervangen
9/09/25	149.659	remschijven en blokken vooraan	Vervangen
9/09/25	149.659	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
9/09/25	149.659	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
9/09/25	149.659	service brandstoffilter	Uitvoeren
9/09/25	149.659	service luchtfilter	Uitvoeren
9/09/25	149.659	service microfilter	Uitvoeren
9/09/25	149.659	service motorolie	Uitvoeren
7/01/25	125.411	batterij	Vervangen
7/01/25	125.411	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
7/01/25	125.411	klein materiaal	
7/01/25	125.411	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
7/01/25	125.411	service microfilter	Uitvoeren
7/01/25	125.411	service motorolie	Uitvoeren
26/11/24	119.801	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
26/11/24	119.801	klein materiaal	
26/11/24	119.801	versnellingsbakolie	Vervangen
20/06/24	100.445	batterij	Vervangen
20/06/24	100.445	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
20/06/24	100.445	BMW/MINI voertuigcontrole	Uitvoeren
20/06/24	100.445	klein materiaal	Uitvoeren
20/06/24	100.445	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
20/06/24	100.445	service luchtfilter	Uitvoeren
20/06/24	100.445	service microfilter	Uitvoeren
20/06/24	100.445	service motorolie	Uitvoeren
22/04/24	87.360	remvloeistof	Vervangen
28/09/23	73.187	batterij	Vervangen
28/09/23	73.187	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
28/09/23	73.187	klein materiaal	Uitvoeren
28/09/23	73.187	remblokken achter	Vervangen
28/09/23	73.187	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
28/09/23	73.187	service brandstoffilter	Uitvoeren
28/09/23	73.187	service microfilter	Uitvoeren
28/09/23	73.187	service motorolie	Uitvoeren
5/07/23	63.684	batterij	Vervangen
5/07/23	63.684	BMW/MINI service standaard omvang	Uitvoeren
5/07/23	63.684	klein materiaal	Uitvoeren

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
5/07/23	63.684	remblokken vooraan	Vervangen
23/11/22	48.553	service luchtfilter	Uitvoeren
23/11/22	48.553	service microfilter	Uitvoeren
23/11/22	48.553	service motorolie	Uitvoeren
17/03/22	24.591	service microfilter	Uitvoeren
17/03/22	24.591	service motorolie	Uitvoeren
6/12/21	18.585	pechverhelping	Uitvoeren