

KBD50Z

BMW X2 XDRIVE25E
VIN: WBAYN9109N5U74575



Mätarställning:
44 180 km
Vid inbyte: 44 180 km



Antal brukare:
1



Moms:
-



Årlig fordonsskatt:
360 kr



Kaross:
Wagon



Växellåda:
Automatisk



Direktimport:
Nej



Drivmedel 1 :
Bensin



Drivmedel 2 :



Elektrisk läge:



Motoreffekt:
125 HK/ 92 kW



CO2:
0



Miljöklass / Euroklassning :



Modellår:
2022



Fordonsslag:
PB



Färg på fordon:
Grå



Klädsel:



Garantinamn:



Service

Servicebok:
Digital, Full servicehistorik

Full servicehistorik:
Ja

Senaste service:
2024-12-20
Bromsvätska

Nästa service:

Serviceavtal:
Nej

Kamrem:



Besiktning

Senast besikt.:
2025-01-31

Nästa besiktning:
2025-01-31



Besiktning krävs inom kort



Viktiga tillbehör

Nycklar:
2

Fjärr p-värmare:

Låsmuttrar:

Dragkrok:

Tillverk.månad **2021-12** I trafik 1:a gången **2022-01-14** Senaste ägarbyte **2022-01-14** Senast besikt. Idag **3 år 4 månader**

Först registrerad **2021-12** Senaste service **2024-12-20** Test **2023-11-22**

Skick	Anmärkningar	Åtgärd	Kostnad
Motor/Växellåda	✓		
Service	✓		
Elektrisk/hybrid	✓		
Chassi	✓		
Framvagn/bakvagn	✓		
Kommunikation	✓		
Lampor	✓		
Lås/Fjärr	✓		
Bromsar	✓		
Styrsystem	✓		
Däck & fälg	⚠		
Karosseri	✓		
Extrautrustning	✓		
Interiör	✓		
Rekonditioneringsbehov	✓		
Leasing	✓		
Övrigt	✓		

Kompletterande upplysningar

Mätarställning:
Mätarställning

Sommardäck fram:
VF: 4mm, HF: 5mm

Sommardäck bak:
VB: 4mm, HB: 4mm

Helhetsbedömning

Däck
Sommardäck (monterad)
Fälgtyp
19 tum Lättmetall

Däcktyp
Sommardäck
225/45R19
TPMS

Vänster

Checklista

Bilder

Vinterdäck (medföljer ej)

Fälgtyp Vänster

Däcktyp



10A.5 - Mätarställning
Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak

Skadebilder



6.3.1 - Fälg höger fram
:: Lagning: Fälgskrap 5cm
Sommar 18-19"



6.3.3 - Fälg höger bak
:: Lagning: Fälgskrap 5cm
Sommar 18-19"

Ankomstkontroll

KBD50Z

BMW X2 XDRIVE25E
VIN: WBAYN9109N5U74575

Inleverans

Ankomst
2025-01-13
Mätarställning
44 180 km
Antal nycklar
2

Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

Checklista

- Manual
- Garantiboken
- Solskydd
- Vinterdäck
- Sommardäck
- Reservhjul
- Punkterings-kit
- Fjärr p-värmare

- Servicebok
- Avtagbart drag
- Verktygen
- Radiofront
- Radiokod
- Golv mattor
- Låsmuttrar
- Låshylsa

