


TESTPROTOKOLL - Personbil

YZZ05J

BMW i4 M50 xDrive Gran Coupé 544hp 2024 GRÖN

VIN: WBY31AW01RFR06948

Mätarställning 4 225 mil	Antal brukare 1	Moms -	Fordonsskatt 360 kr	Kaross Sedan	Växellåda Automat	Direktimport Nej
Drivmedel 1 El	Drivmedel 2	Elektrisk läge El	Motoreffekt 544 HK/ 400 kW	CO2	Miljöklass / Euroklassning El	
Modellår 2023	Fordonsslag PB	Färg på fordon: GRÖN	Klädsel Halvskinn	Garanti		
Servicebok Digital, Full servicehistorik	Full servicehistorik Ja	Senaste service	Nästa service 2027/05/07	Serviceavtal Nej	Kamrem	
Senast besikt. 2023-05-03	Nästa besiktning 2026-06-30	Nycklar 2	Fjärr p-värmare	Låsmuttrar	Dragkrok Infällbart drag	



Skick

Motor/Växellåda	✓
Service	✓
Elektrisk/hybrid	✓
Chassi	✓
Framvagn/bakvagn	✓
Kommunikation	✓
Lampor	✓
Lås/Fjärr	✓
Bromsar	✓
Styrsystem	✓
Däck & fälg	⚠
Karosseri	⚠
Extrautrustning	✓
Interiör	✓
Rekonditioneringsbehov	✓
Leasing	○
Övrigt	⚠

Anmärkningar

6.3.1 Fälg höger fram Kantstött	2500 kr
6.3.3 Fälg höger bak Kantstött	2500 kr
6.3.4 Fälg vänster bak Kantstött	2500 kr
7.1 Vindruta Stenskott som börjat spricka	5500 kr
7.4.1 Stötfångare fram Lackskada	4500 kr
7.4.6 Bakdörr vänster Lackskada	4500 kr
10.1 Övrigt Varninsmeddelande felsökning krävs enligt kund mjukvarufel som Lidingö inte kunnat åtgärda	3000 kr
Summa ex. moms:	20000 kr
Summa ink. moms:	25000 kr

Kompletterande upplysningar

Helhetsbedömning

Personuppgifter (fordonets ägare, epost, telefonnummer samt innehavare av trafikförsäkring) lagras i InternalCars-systemet högst 6 månader såvida inte kontrakt om köp upprättas. :: 2025-11-27 11:50


Det här dokumentet skapades av InternalCars, www.internalcars.com

TESTPROTOKOLL - Personbil

YZZ05J

BMW i4 M50 xDrive Gran Coupé 544hp 2024 GRÖN

VIN: WBY31AW01RFR06948



Utrustning

Sommardäck fram:
VF: 5mm, HF: 5mm

Sommardäck bak:
VB: 5mm, HB: 5mm

Vinterdäck fram:
VF: 6mm, HF: 6mm

Vinterdäck bak:
VB: 6mm, HB: 6mm




Däck

Vinterdäck(monterad)

Fälgtyp
**18 tum Lättmetall
Original-fälg**

Däcktyp
**Odubbade
245/45/18
Continental 2023**

Vänster




Sommardäck (medföljer)

Fälgtyp
**18 tum Lättmetall
Original-fälg**

Däcktyp
**Sommardäck
Fram-245/45/18 Bak-255/45/18
Hankook 2023
TPMS**

Vänster



Funktionskontroll av
dragkrok:
Utfört - och är OK



6.7.14 - Vinterdäck förarsida fram

6.7.15 - Vinterdäck passagerarsida fram

6.7.16 - Vinterdäck förarsida bak

6.7.17 - Vinterdäck passagerarsida bak



10A.5 - Mätarställning



1B.2.1 - Bild servicebok



3.13.1 - Lås



6.7.10 - Däck förarsida fram



6.7.11 - Däck förarsida bak



6.7.12 - Däck passagerarsida fram



6.7.13 - Däck passagerarsida bak




1B.1 - Service



6.3.1 - Fälg höger fram
Kantstött



6.3.3 - Fälg höger bak
Kantstött



6.3.4 - Fälg vänster bak
Kantstött



7.1 - Vindruta
Stenskott som börjat spricka



7.4.1 - Stötfångare fram
Lackskada



7.4.1 - Stötfångare fram
Lackskada




7.4.1 - Stötfångare fram
Lackskada



7.4.6 - Bakdörr vänster
Lackskada



10.1 - Övrigt
Varningsmeddelande felsökning
krävs enligt kund mjukvarufel som
Lidingö inte kunnat åtgärda



Skadebild