



Athlon Verkaufsexpertise

Kunde :	Athlon Germany KD	Vertragsnummer :	12192572
Berichtsnummer :	0000000866774-DE949		
Amtl. Kennzeichen :	NE-LB 89E		

Fahrzeugdaten

BMW Baureihe i5 Lim. .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WBY31FK060CR24305	Laufleistung abgelesen:	103779 km
Erstzulassung / Baujahr:	05.12.2023 / 2024	Besichtigungsdatum/-ort:	19.09.2025 Düren
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	000//5DJV	Kraftstoff / Emissionsklasse:	Elektro / -
Getriebe Art:	Sonstiges	Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk
Hubraum / Leistung:	0 ccm / 250 kW (340 PS)	Antriebsart:	-
Lackfarbe:	Grau	Lackart:	Metallic
Anzahl Schlüssel:	2	Polster Art:	Leder
Serviceheft verfügbar:	Digital	Farbe Innenausstattung:	Schwarz
Letzter Service km / am:	65428 / 20.11.2024		

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
2. Achse - links / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.		245/45/R19/102 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.

Ing. Büro Bernd Hüsges Willich
Krefelder Str. 297
47877 Willich



Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Serienausstattung

- Elektromotor 250 kW (cont. 105 kW)
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- BMW Curved Display
- BMW Live Cockpit Plus
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Airbag Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- M Sport
- Personalisierungssystem (BMW My Modes)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Sitzbezug / Polsterung: M Alcantara / Veganza Kombination (Schwarz)
- Sportsitze vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- BMW IconicSounds Electric (Soundgenerator)
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
- Fußmatten Velours
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- LM-Felgen
- Parkassistent-Paket
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Reifendruck-Kontrollsysteem
- Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzheizung vorn
- Warndreieck

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Comfort-Paket
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Innovations-Paket

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Metallic-Lackierung• Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz mit Steppung)• HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon• Travel-Paket | <ul style="list-style-type: none">• Schnellladefunktion 22 kW (AC)• Sonnenschutzverglasung• Sport-Fahrwerk (M-Technic) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgenen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden *Elektroantrieb
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden
1. Stoßfänger Vorne	Verformt (leicht)
2. Stoßfänger Vorne	Steinschlag
3. Motorhaube	Steinschlag
4. Schweller - Links	Kratzer
5. Dach	2 Dellen
6. Tür Hinten - Links	Kratzer
7. Stoßfänger Hinten	Kratzer
8. Felge Hinten - Rechts	Kratzer
9. A-Säule Vorne - Rechts	Steinschlag



Sonstiges

Bauteil	Schaden
10. Ladekabel	In Ordnung

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole



Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel



Sonstiges



Tankdeckel




Bereifung



Klimaanlage



Windschutzscheibe




1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



1. Stoßfänger Vorne
Verformt (leicht)



2. Stoßfänger Vorne
Steinschlag



3. Motorhaube
Steinschlag



3. Motorhaube
Steinschlag



3. Motorhaube
Steinschlag



4. Schweller - Links
Kratzer



3. Motorhaube
Steinschlag



3. Motorhaube
Steinschlag



5. Dach
2 Dellen




5. Dach
2 Dellen



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



6. Tür Hinten - Links
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer



8. Felge Hinten - Rechts
Kratzer



9. A-Säule Vorne - Rechts
Steinschlag



10. Ladekabel
In Ordnung