



## Athlon Verkaufsexpertise

<b>Kunde :</b>	<b>Athlon Germany KD</b>	<b>Vertragsnummer :</b>	<b>12184500</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000865517-DE949</b>		
<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>RA-TR 44E</b>		

### Fahrzeugdaten

#### BMW Baureihe i4 Gran Coupe .

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>WBY41AW070FR14074</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>46845 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>01.06.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>11.09.2025 Muecke Atzenhain</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Limousine</b>
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	<b>000//5DJB</b>	Kraftstoff / Emissionsklasse:	<b>Elektro / -</b>
Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>	Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>
Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 210 kW (286 PS)</b>	Antriebsart:	<b>-</b>
Lackfarbe:	<b>SKYSCRAPER GRAU METALLIC</b>	Lackart:	<b>Metallic</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>1</b>	Polster Art:	<b>Leder</b>
Serviceheft verfügbar:	<b>Digital</b>	Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>
Letzter Service km / am:	<b>45230 / 01.07.2025</b>		

### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Sommerreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>225/55/R17/101 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>225/55/R17/101 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>225/55/R17/101 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>225/55/R17/101 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:		

### Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	<b>Winterreifen</b>	<b>Aluminium</b>
1. Achse - links / Zust.		<b>245/45/R18/100 6 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.		<b>245/45/R18/100 6 mm</b>
2. Achse - links / Zust.		<b>245/45/R18/100 6 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.		<b>245/45/R18/100 6 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

**Informationen über evtl. nachgelieferte Fehlteile wie z.B. Schlüssel oder Servicehefte finden Sie unter den Ausstattungsdetails in Athloncarsale.**

Die Athlon Verkaufsexpertise wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Athlon Verkaufsexpertise aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Serienausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Getränkehalter vorn und hinten</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)</li> <li>• Bremsenergieerückgewinnung</li> <li>• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)</li> <li>• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang</li> <li>• Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)</li> <li>• Fensterheber elektrisch</li> <li>• Fußmatten Velours</li> <li>• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion</li> <li>• Ablage-Paket</li> <li>• Heckleuchten LED</li> <li>• Innenspiegel mit Abblendautomatik</li> <li>• Karosserie 5-türig</li> <li>• Kopf-Airbag-System hinten</li> <li>• Ladekabel (5,0 m) mit Typ 2-Stecker (Mode 3, 22 kW)</li> <li>• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion</li> <li>• Leuchtweitenregelung (automatisch)</li> <li>• Lichtassistent (Follow me home)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> <li>• Parkbremse elektrisch</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Schnellladevorrichtung Flexible Fast Charger (Mode 2)</li> <li>• Serien-Fahrwerk</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff Sensatec</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Uni-Lackierung</li> <li>• Wegfahrsperre</li> <li>• Wärmeschutzverglasung getönt</li> <li>• Mittelarmlehne hinten</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar</li> <li>• DAB-Tuner (Radioempfang digital)</li> <li>• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)</li> <li>• Elektromotor 210 kW (cont. 105 kW)</li> <li>• Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter</li> <li>• Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle</li> <li>• Gepäckraumbeleuchtung</li> <li>• Getriebe für Elektrofahrzeug</li> <li>• Heckklappenbetätigung automatisch</li> <li>• Innenausstattung Interieurleisten, schwarz hochglänzend</li> <li>• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz</li> <li>• Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control</li> <li>• Kopf-Airbag-System vorn</li> <li>• Lenkrad (Sport/Leder)</li> <li>• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar</li> <li>• Licht- und Regensensor</li> <li>• LM-Felgen</li> <li>• Parkassistent-Paket</li> <li>• Reifendruck-Kontrollsystem</li> <li>• Scheinwerfer LED</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Servolenkung Servotronic</li> <li>• Sportsitze vorn</li> <li>• Start/Stop-Anlage (Funktion)</li> <li>• Warndreieck</li> <li>• Widescreen Display</li> <li>• Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor</li> </ul> |
|---|---|

### Sonderausstattung

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Entfall spezifischer Designumfänge</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BMW Live Cockpit Professional</li> <li>• Fahrassistenz-System Driving Assistant</li> </ul> |
|---|---|



- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Fzg. ohne Modell-Schriftzug</li><li>• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar</li><li>• Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)</li><li>• Sonnenschutzverglasung</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)</li><li>• Metallic-Lackierung Skyscraper Grau</li><li>• Sitzheizung vorn</li><li>• Spiegel-Paket</li></ul> |
|--|--|

**Wir weisen darauf hin, dass die Ausstattungsmerkmale dieser VIN Abfrage nur zu Ihrer Information dienen. Abweichungen sind in Einzelfällen möglich. Basisgrundlage für die Gebotsabgabe, sind in der Bietersoftware aufgeführten Ausstattungsmerkmale. Für einen Defekt von verborgen gebliebenen Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik, kann aufgrund des Tatbestandes gewerblicher Handel keine Haftung übernommen werden.**

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eine Funktion der Klimaanlage wurde zum Besichtigungszeitpunkt festgestellt.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage war zum Besichtigungszeitpunkt in Ordnung.
<b>Motorlauf:</b>	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden *Elektroantrieb
<b>Hinweis:</b>	*

### Schaden

 <b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
1.	Heckscheibe	Verschmutzt (leicht)
2.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
3.	Dach	Steinschlag
 <b>Sonstiges</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>
4.	1 Schlüssel	Fehlt
5.	Winterfelge 1	Kratzer
6.	Winterfelge 2	Kratzer
7.	Ladekabel	In Ordnung

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kombiinstrument



Mittelkonsole





Innen



Kofferraum



Kilometerstand



Felgen



Motorraum



Schlüssel





Sonstiges



Klimaanlage



Tankdeckel



Windschutzscheibe



Bereifung



1. Heckscheibe  
Verschmutzt (leicht)





2. Tür Vorne - Rechts  
1 Delle



3. Dach  
Steinschlag



5. Winterfelge 1  
Kratzer



6. Winterfelge 2  
Kratzer



7. Ladekabel  
In Ordnung