

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB906633 1P633032	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	XN-40-3T	Model	Sprinter 316CDI 3665 3.5t 7G-Tronic 6 4d	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	22-02-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Bruin Metallic
Km stand	222 559 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	28-05-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
 		 		 	
 		 			

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Metaallak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✗
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden

Continental 235/65/16 All seasons 8.0 mm			Continental 235/65/16 All seasons 8.0 mm	
Continental 235/65/16 All seasons 8.0 mm			Continental 235/65/16 All seasons 8.0 mm	

Exterieur schade

4		Onderdeel	Portier	5		Onderdeel	Zijpaneel
		Positie	Linksvoor			Positie	Links
		Type	Deuk			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Smart Repair			Bewerking	Herstellen

6		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Zijpaneel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Zijpaneel	Positie	Rechts	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair	7		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Deuk</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Diameter (mm) > 20</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechtsvoor	Type	Deuk	Omvang	Diameter (mm) > 20	Bewerking	Smart Repair
Onderdeel	Zijpaneel																								
Positie	Rechts																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Deuk																								
Omvang	Diameter (mm) > 20																								
Bewerking	Smart Repair																								
9		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier onder</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier onder	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Ter info	10		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Bumper</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Gebroken</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>Lengte (cm) > 10</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Bumper	Positie	Voor	Type	Gebroken	Omvang	Lengte (cm) > 10	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Portier onder																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Bumper																								
Positie	Voor																								
Type	Gebroken																								
Omvang	Lengte (cm) > 10																								
Bewerking	Herstellen																								
12		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Laadbak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Doorboord</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Laadbak	Positie	-	Type	Doorboord	Omvang	-	Bewerking	Ter info	13		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Dak</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Doorboord</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Herstellen</td></tr> </table>	Onderdeel	Dak	Positie	-	Type	Doorboord	Omvang	-	Bewerking	Herstellen
Onderdeel	Laadbak																								
Positie	-																								
Type	Doorboord																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
Onderdeel	Dak																								
Positie	-																								
Type	Doorboord																								
Omvang	-																								
Bewerking	Herstellen																								
14		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Portier</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechts</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Niet conform</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Portier	Positie	Rechts	Type	Niet conform	Omvang	-	Bewerking	Ter info													
Onderdeel	Portier																								
Positie	Rechts																								
Type	Niet conform																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								

Interieur schade

1		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Reservesleutel</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>-</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Reservesleutel	Positie	-	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Vervangen													
Onderdeel	Reservesleutel																								
Positie	-																								
Type	Ontbrekend																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
2		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Radio-navigatie</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Voor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Ontbrekend</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Vervangen</td></tr> </table>	Onderdeel	Radio-navigatie	Positie	Voor	Type	Ontbrekend	Omvang	-	Bewerking	Vervangen	3		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Stoelzitting leer</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Linksvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Versleten</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Ter info</td></tr> </table>	Onderdeel	Stoelzitting leer	Positie	Linksvoor	Type	Versleten	Omvang	-	Bewerking	Ter info
Onderdeel	Radio-navigatie																								
Positie	Voor																								
Type	Ontbrekend																								
Omvang	-																								
Bewerking	Vervangen																								
Onderdeel	Stoelzitting leer																								
Positie	Linksvoor																								
Type	Versleten																								
Omvang	-																								
Bewerking	Ter info																								
8		<table border="1"> <tr><td>Onderdeel</td><td>Deurbekleding</td></tr> <tr><td>Positie</td><td>Rechtsvoor</td></tr> <tr><td>Type</td><td>Kras</td></tr> <tr><td>Omvang</td><td>-</td></tr> <tr><td>Bewerking</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Onderdeel	Deurbekleding	Positie	Rechtsvoor	Type	Kras	Omvang	-	Bewerking	Smart Repair													
Onderdeel	Deurbekleding																								
Positie	Rechtsvoor																								
Type	Kras																								
Omvang	-																								
Bewerking	Smart Repair																								

Overige schade

11



Onderdeel	Schadevaststelling
Positie	Voor
Type	Steenslag
Omvang	-
Bewerking	Ter info