

Kenteken	V802NR
Merk Model	Mercedes-Benz Sprinter 311CDI 84kW GB 432/3500 7G-Tronic
Brandstofsoort	Diesel
Datum deel1	01-05-18

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving
17-12-24	60.193	Remschijf + blokken achter
17-12-24	60.193	Remschijf + blokken voor
20-06-24	54.782	APK
20-06-24	54.782	Luchtfilter
20-06-24	54.782	Onderhoudsbeurt
20-06-24	54.782	Remvloeistof
20-06-24	54.782	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
02-05-23	47.116	APK
31-03-23	46.384	Raam mechanisme
13-03-23	45.790	Vervanging band
01-07-22	41.489	APK
01-07-22	41.489	Onderhoudsbeurt
01-07-22	41.489	Vervanging band
15-02-22	38.996	Reparatie band(en)
15-12-21	37.676	Vervanging band
20-07-21	34.252	APK
20-07-21	34.252	Remblokken achterzijde
20-07-21	34.252	Ruitenwischerblad(en) voorzijde
08-10-20	28.511	Band(en)
08-10-20	28.511	Brandstoffilter
08-10-20	28.511	Luchtfilter
08-10-20	28.511	Onderhoudsbeurt
08-10-20	28.511	Remblokken voorzijde
08-10-20	28.511	Remvloeistof
17-03-20	23.201	Band(en)
29-07-19	16.231	Onderhoudsbeurt