

Voertuig gegevens

Chassisnr.	WDB907633 1P066059	Merk	MERCEDES-BENZ	Onderhoudsdatum	-
Kenteken	ZT-04-4Z	Model	Sprinter 316CDI L2H1 RWD 3.5 7G-Tronic Cellenbus	Km stand onderh	-
Inschrijvingsdatum	20-08-2019	Bouwjaar	2019	Kleur	Wit Lak
Km stand	166 945 km	Cylinderinhoud	2143	Interieurkleur	Zwart
Brandstof	Diesel	Carrosseriesoort	-	Apk datum	-
Aantal zitplaatsen	-	Transmissie	Automaat	Uitstoot	-
Aantal portieren	4	Aantal versnellingen	-		

Inspectie gegevens

Inspectiedatum	05-06-2025	Terminal	Dekra Ayvens		
					
					

Accessoires

Airconditioning (manueel)	✓
Cruise control	✓
Navigatiesysteem	✓
Automatische versnellingsbak	✓
Centrale vergrendeling	✓
Electrische bedienbare ramen	✓
Half lederen bekleding	✓
Parkeersensoren	✓
Audiosysteem	✓

Verwijderbare items

Reservewiel	✓
-------------	---

Documentenlijst

Reservesleutel	✓
Sleutel met afstandsbediening	✓

Banden


Continental 235/65/16 All seasons 8.0 mm		Continental 235/65/16 All seasons 7.5 mm	
Continental 235/65/16 All seasons 6.0 mm		Continental 235/65/16 All seasons 6.0 mm	

Exterieur schade

1		Onderdeel	Portier	3		Onderdeel	B stijl
		Positie	Linksvoor			Positie	Links
		Type	Deuk met lakschade			Type	Deuk met lakschade
		Omvang	Diameter (mm) > 20			Omvang	Diameter (mm) > 20
		Bewerking	Herstellen			Bewerking	Herstellen

4		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Schermb Links Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
5		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Schermb Linksachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
6		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Linksachter Deuk Diameter (mm) > 20 Herstellen
7		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsachter Deuk Diameter (mm) > 20 Herstellen
8		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Schermb Rechtsachter Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
9		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Schermlijst Rechtsachter Kras Lengte (cm) > 10 Herstellen
10		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechts Deuk Diameter (mm) > 20 Herstellen
11		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Portier Rechtsvoor Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen
12		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Schermb Rechtsvoor Deuk met lakschade Diameter (mm) > 20 Herstellen

Interieur schade

2		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Reiniging interieur Voor Vuil - Reinigen
13		Onderdeel Positie Type Omvang Bewerking	Rugleuning leer Linksvoor Versleten - Ter info