



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 8 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 9 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 10 : Schweller rechts deformiert



Bild 11 : Stoßfänger vorne bleibend verformt und gerissen



Bild 12 : Werbung am gesamten Fahrzeug entfernenb (Schadenausweitungen möglich).



Bild 13 : Türe vorne rechts deformiert



Bild 14 : A-Säule links Kratzern und Dellen



Bild 15 : Türe vorne links innen Dellen



Bild 16 : Werbung am gesamten Fahrzeug entfernenb (Schadenausweitungen möglich).



Bild 17 : Türe hinten links im Kantenbereich deformiert



Bild 18 : Türe hinten links im Kantenbereich deformiert



Bild 19 : Trittstufe hinten verformt



Bild 20 : Trittstufe hinten verformt