



FORD Puma: H931PX					
Chassisnummer:		WF02XXERK2KM18841	Versie:		1.0 EcoBoost Hybrid Titanium X First Ed
1ste tenaamstelling:		4/04/2020	Fiscale PK:		0
Inspectie kilometerstand:		174753	Kilowatt:		92
Carrosserie uitvoering:			Kleur carrosserie		Agate Black
Versnellingsbak:		Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak		Metallic
Transmissie:		Voor			
Brandstof:		Benzine			
Functionerende motor		Ja			
Aantal deuren		5			
Aantal zitplaatsen		5			
Opties					
Centrale deurvergrendeling			Carkit		
Totaal aantal sleutels		2	Parkeersensoren V		
Elect. ramen V			Parkeersensoren A		
Elect. ramen A			Type trekhaak		Geen trekhaak
Type koplampverlichting		LED koplampverlichting	Type kofferafdekking		Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem		Navigatiesysteem full map			
Type stoelbekleding		Stoelbekleding stof			
Type airco		Airco automatisch			
Type onderhoudsboek		Onderhoudsboek aanwezig			
Type instructieboek		Instructieboek aanwezig			
Banden					
Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type
Bandenprofiel diepte V L					4.0
Bandenprofiel diepte V R					4.0
Bandenprofiel diepte A L					4.4
Bandenprofiel diepte A R					6.0
Bandenmaat V L					215/50 R 18 92 W
Bandemaat V R					215/50 R 18 92 W
Bandenmaat A L					215/50 R 18 92 V
Bandenmaat A R					215/50 R 18 92 V
Type band V L					Zomer
Type band V R					Zomer
Type band A L					Zomer
Type band A R					Zomer
Bandenmerk V					261
Bandenmerk V R					261
Bandenmerk A L					259
Bandenmerk A R					259
Voorzijde	Links	215 / 50 / 18 / 92 / W /	4,0 mm	Michelin	Zomer
	Rechts	215 / 50 / 18 / 92 / W /	4,0 mm	Michelin	Zomer
Achterzijde	Links	215 / 50 / 18 / 92 / V /	4,4 mm	Goodyear	Zomer
	Rechts	215 / 50 / 18 / 92 / V /	6,0 mm	Goodyear	Zomer
Hulpmateriaal					
Aantal laadkabels (normaal/230V)		0			
Aantal laadkabels (snelladen)		0			
Type hulpmiddel bij pech		Herstelkit aanwezig			
Totale kosten excl. BTW					0
Hemelbekleding, Vlek, Reinigen					0,00



Velg V R alu, Roest / Corrosie, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
---	------



Bumper A bekleding, Kras(sen), Vervangen	0,00
--	------



Bumper A M deel, Kras(sen), Vervangen	0,00
---------------------------------------	------



Dak, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)	0,00
--	------

