



FORD Puma: J419BP

Chassisnummer:	WF02XXERK2LC15235	Versie:	1.0 EcoBoost Hybrid Titanium
1ste tenaamstelling:	3/07/2020	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	156996	Kilowatt:	92
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Frozen White
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Hybride Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren V	
Elect. ramen V		Parkeersensoren A	
Elect. ramen A		Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type kofferafdekking	Hoedenplank aanwezig
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Digitaal onderhoud		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Banden

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						4.0
Bandenprofiel diepte V R						3.8
Bandenprofiel diepte A L						5.5
Bandenprofiel diepte A R						5.8
Bandenmaat V L					215/55 R 17 94 V	
Bandenmaat V R					215/55 R 17 94 V	
Bandenmaat A L					215/55 R 17 94 V	
Bandenmaat A R					215/55 R 17 94 V	
Type band V L					Winter	
Type band V R					Winter	
Type band A L					Winter	
Type band A R					Winter	
Bandenmerk V					261	
Bandenmerk V R					261	
Bandenmerk A L					261	
Bandenmerk A R					261	
Voorzijde	Links	215 / 55 / 17 / 94 / V /	4,0 mm	Michelin	Winter	
	Rechts	215 / 55 / 17 / 94 / V /	3,8 mm	Michelin	Winter	
Achterzijde	Links	215 / 55 / 17 / 94 / V /	5,5 mm	Michelin	Winter	
	Rechts	215 / 55 / 17 / 94 / V /	5,8 mm	Michelin	Winter	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0
Aantal laadkabels (snelladen)	0
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig

Onderhoud, Onderhoud, Uitvoeren



Scherf A L, Kras(sen), Polijsten



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)



Bumper A, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

