

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **J419BP**
 Model **Puma** 1e **03/07/2020**
 tenaamstelling
 Versie **1.0 EcoBoost**
Hybrid Titanium
 Chassisnummer **WF02XXERK2LC15235**
 Klant **Local (NO RDV)**
 Kilometerstand **156996**

Datum & plaats van inspectie

Datum 16/06/2025 8:38:49
 Adres
 Maltaweg
 1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
61895170	Deur V R	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61895171	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast
61895168	Onderhoud	Onderhoud	Uitvoeren			Niet doorbelast
61895169	Scherm A L	Kras(sen)	Polijsten			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door

MACADAM

MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

61895170 Deur V R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61895171 Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)



61895168 Onderhoud

Onderhoud

Uitvoeren



61895169 Scherm A L

Kras(sen)

Polijsten

