

Voertuiggegevens

Merk **FORD** Kentekenplaat **N473LR**
Model **Puma** 1e tennaamstelling **23/11/2021**
Versie **1.0 EcoBoost Titanium auto**
Chassisnummer **WF02XXERK2MU85339**
Klant **Local (NO RDV)**
Kilometerstand **87300**

Datum & plaats van inspectie

Datum 7/08/2025 13:34:39
Adres Maltaweg
1044 AH Amsterdam



Schade N°	Locatie	Schadetype	Herstellwijze	Reële kosten	Niet in rekening gebracht	Factureerbare kosten
				€ ex BTW	€ ex BTW	€ ex BTW
Schades zonder groep				0	0	0
6406766 2	Bumper A	Kras(sen)	Herstellen en spuiten (compleet)			Niet doorbelast

Inspectie uitgevoerd door



MACADAM NEDERLAND BV, Tankval 3, 2408 ZC, Alphen aan den Rijn, Netherlands

HERSTELKOSTEN	0 €
NIET IN REKENING GEBRACHT	0 €
DOOR TE BELASTEN KOSTEN	0 €

Schades zonder groep

64067662 Bumper A Kras(sen) Herstellen en spuiten (compleet)

