



FORD Puma: P642RL

Chassisnummer:	WF02XXERK2NS03835	Versie:	1.0 EcoBoost Hybrid ST-Line
1ste tenaamstelling:	27/05/2022	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	88315	Kilowatt:	92
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Blazer Blue
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Dak panoramisch	
Elect. ramen V		Parkeersensoren V	
Elect. ramen A		Parkeersensoren A	
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting	Type trekhaak	Trekhaak afneembaar
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map	Type kofferopdekking	Hoedenplank aanwezig
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						5.0
Bandenprofiel diepte V R						5.0
Bandenprofiel diepte A L						5.0
Bandenprofiel diepte A R						5.0
Bandenmaat V L					215/55 R 17 98 W	
Bandenmaat V R					215/55 R 17 98 W	
Bandenmaat A L					215/55 R 17 98 W	
Bandenmaat A R					215/55 R 17 98 W	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					259	
Bandenmerk V R					261	
Bandenmerk A L					259	
Bandenmerk A R					259	
Voorzijde	Links	215 / 55 / 17 / 98 / W /	5,0 mm	Goodyear	Zomer	
	Rechts	215 / 55 / 17 / 98 / W /	5,0 mm	Michelin	Zomer	
Achterzijde	Links	215 / 55 / 17 / 98 / W /	5,0 mm	Goodyear	Zomer	
	Rechts	215 / 55 / 17 / 98 / W /	5,0 mm	Goodyear	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	
Aantal laadkabels (snelladen)	0	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit ontbreekt	
Totale kosten excl. BTW		0
Scherm V L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)		0,00



Scherf A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Wielkuip bekleding V R, Kras(sen), Vervangen

0,00



Herstellingskit banden, Ontbreekt, Vervangen

0,00

No pictures to display

Kentekenplaat A, Ontbreekt, Vervangen

0,00



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

