



Ford Puma-2019: GP523GE

N° Chassis:	WF02XXERK2PD88115	Version:	FORD Puma / 2019 / 5P / SUV 1.0 Flexifuel Hybrid 125 mHEV TITANIUM TVU
1ère MEC:	1/06/2023	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	54903	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie:	Gris
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture:	Metallisé
Transmission:	Arrière	Couleur intérieur:	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées):	Tôle
Moteur fonctionnant:	Oui	Couleur tableau de bord:	Noir
Batterie fonctionnante:	Oui		
Véhicule roulant:	Oui		
Nbre portes:	5		
Nbre sièges:	2		
Nombre appuis-têtes:	2		
Type de jantes (montées):	Tôle		
Catégorie:	Vehicule société		

Options

Nbre clés total:	1	Cache bagages:	
Nbre clés télécommandes:	1	Phares Xenon/LED/Laser:	
Type de climatisation:	Clim. automatique	Revêtement de siège:	Tissu / Autre


Pneu

215/55/17/98 W				
Pneus d'été:	AVG	Goodyear: 65%	AVD	Goodyear: 80%
	ARG	Goodyear: 70%	ARD	Goodyear: 50%
Profondeur de pneu AVG	4.0			
Profondeur de pneu AVD	2.8			
Profondeur de pneu ARG	3.8			
Profondeur de pneu ARD	4.8			
Taille de pneu AVG	215/55 R 17 98 W			
Taille de pneu AVD	215/55 R 17 98 W			
Taille de pneu ARG	215/55 R 17 98 W			
Taille de pneu ARD	215/55 R 17 98 W			
Type de pneu AVG	Toutes saisons			
Type de pneu AVD	Toutes saisons			
Type de pneu ARG	Toutes saisons			
Type de pneu ARD	Toutes saisons			
Marque de pneu AVG	259			
Marque de pneu AVD	259			
Marque de pneu ARG	259			
Marque de pneu ARD	259			

Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Tapis de sol AV, Déchirure, Smart repair



Joint de coffre, Déchirure, E - Remplacer

