



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



Bild 12 : Service laut Anzeige fällig




Bild 13 : Fußmatte Fahrer fehlt



Bild 14 : Sitze 2. Und 3. Sitzreihe verschmutzt



Bild 15 : Sitze 2. Und 3. Sitzreihe verschmutzt



Bild 16 : Sitze 2. Und 3. Sitzreihe verschmutzt



Bild 17 : Sitze 2. Und 3. Sitzreihe verschmutzt



Bild 18 : Sitze 2. Und 3. Sitzreihe verschmutzt



Bild 19 : Sitze 2. Und 3. Sitzreihe verschmutzt



Bild 20 : 3. Sitzreihe, Rückenlehne rechts mehrfach beschädigt




Bild 21 : 3. Sitzreihe, Rückenlehne rechts mehrfach beschädigt




Bild 22 : 3. Sitzreihe, Rückenlehne rechts mehrfach beschädigt




Bild 23 : Frontscheibe innen mit Kleberesten verschmutzt