



FORD Kuga: SK646H

Chassisnummer:	WF0AXXWPMAS23531	Versie:	1.5 EcoBoost 120PK 2WD Trend Ultimate
1ste tenaamstelling:	19/04/2018	Fiscale PK:	0
Inspectie kilometerstand:	124142	Kilowatt:	88
Carrosserie uitvoering:		Kleur carrosserie	Zwart
Versnellingsbak:	Handgeschakeld 6 versnellingen	Type lak	Uni
Transmissie:	Voor		
Brandstof:	Benzine		
Functionerende motor	Ja		
Aantal deuren	5		
Aantal zitplaatsen	5		

Opties

Centrale deurvergrendeling		Carkit	
Totaal aantal sleutels	2	Parkeersensoren A	
Elect. ramen V		Type trekhaak	Geen trekhaak
Elect. ramen A		Type kofferafdekking	Rolhoes aanwezig
Type koplampverlichting	Halogeen koplampverlichting		
Type navigatiesysteem	Navigatiesysteem full map		
Type stoelbekleding	Stoelbekleding stof		
Type airco	Airco automatisch		
Type onderhoudsboek	Onderhoudsboek aanwezig		
Type instructieboek	Instructieboek aanwezig		

Slijtageniveau

Locatie	Positie	Maten	Diepte	Merk	Type	
Bandenprofiel diepte V L						4.0
Bandenprofiel diepte V R						4.0
Bandenprofiel diepte A L						4.0
Bandenprofiel diepte A R						4.0
Bandenmaat V L					235/55 R 17 99 V	
Bandenmaat V R					235/55 R 17 99 V	
Bandenmaat A L					235/55 R 17 99 V	
Bandenmaat A R					235/55 R 17 99 V	
Type band V L					Zomer	
Type band V R					Zomer	
Type band A L					Zomer	
Type band A R					Zomer	
Bandenmerk V					261	
Bandenmerk V R					261	
Bandenmerk A L					261	
Bandenmerk A R					261	
Voorzijde	Links	235 / 55 / 17 / 99 / V /	4,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	235 / 55 / 17 / 99 / V /	4,0 mm	Michelin	Zomer	
Achterzijde	Links	235 / 55 / 17 / 99 / V /	4,0 mm	Michelin	Zomer	
	Rechts	235 / 55 / 17 / 99 / V /	4,0 mm	Michelin	Zomer	

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal/230V)	0	
Aantal laadkabels (snelladen)	0	
Type hulpmiddel bij pech	Herstelkit aanwezig	
Totale kosten excl. BTW		0
Deurbekleding A L, Kras(sen), Smartrepair		0,00



Deur A L, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Motorkap, Steenslag, Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Scherf A R, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Deur V R, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Kofferklep, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Bumper A R hoek, Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00



Dak, Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

0,00

