

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
2	Ford C-Max	WFOEXXGCDE8A74909	09.05.2008	259968

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.09.2025		km	Kein Nachweis		km	fällig

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
ja	Seitenwand HL,

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	109,00 µm	Tür VR	138,00 µm	Tür HR	125,00 µm	Seitenteil HR	125,00 µm
Motorhaube	125,00 µm	Dach	135,00 µm	Heckklappe	136,00 µm		
Kotflügel VL	110,00 µm	Tür VL	128,00 µm	Tür HL	138,00 µm	Seitenteil HL	373,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:	Ganzjahresreifen					
Rad v.l.	5,5 mm	Rad h.l.	6,3 mm	Rad v.r.	5,8 mm	Rad h.r.
Reifengröße:	205/ 50 R17 93V					

Felgen:

Auffälligkeiten:	Bordsteinschaden Felge HL, HR, VR
------------------	-----------------------------------

Bremsen:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:		vorn rechts:	
hinten links:		hinten rechts:	

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	Verschmutzt
Vorderachse	rostig	Seitenverkleidung	abplatzungen
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel	G	Kratzer
Kotflügel VL	G	Kratzer
Stoßfänger vorne	G	Abschürfungen,Lackabplatzer
Motorhaube	G	Kratzer
Kotflügel VR	G	Kratzer
Türe VR	G	Kratzer, Abschürfungen
Türe HR	G	Kratzer, Abschürfungen, Dellen
Seitenwand HR	G	Abschürfungen, Kratzer
Stoßfänger hinten	G	Abschürfungen, Kratzer
Heckklappe	G	Kratzer, Dellen
Seitenwand HL	G	Kratzer
Türe HL	G	Kratzer
Türe VL	G	Kratzer, Dellen
Dach	G	Kratzer, Umweltschäden

A = Ausbessern | B = Beilackieren | D = Drücken | I = Instandsetzen | E = Ersetzen | L = Lackieren |

P = Polieren | S = Spot-Repair | G = Gebrauchsspuren

Verkäufer:

AAB

Bewertung durchgeführt von: MZA

Datum/Unterschrift Autohaus :

Datum/Unterschrift Kunde:
