

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2025/02/12

Plate Number **SVP188**
 Make **FORD**
 Model **Transit**
 Vehicle Description **2.0 Tdci 170le Van Rwd L4h3 3.**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2024/12/27	0 KM	damage	Üvegkár/Glass break, Szélvédő sérülés, szélvédő csere	Forma-Autóklinika Kft
2022/04/07	27854 KM	repair	Segédanyag Első fékbetét csere Fékhátas mérés / hatósági fékhátas mérés	- Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft
2022/07/20	41774 KM	repair	Segédanyag Olajszűrő csere Ellenőrző szerviz Levegőszűrő csere Klímafertőtlenítés Utastérszűrő csere Motorolaj / kenőanyag	- Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft

				Forma-Autóklinika Kft
2022/09/21	48693 KM	repair	Segédanyag Első fékbetét csere Fékhatás mérés / hatósági fékhatás mérés	- Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft
2022/11/16	56223 KM	repair	Segédanyag Hátsó fékbetét csere Fékhatás mérés / hatósági fékhatás mérés	- Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft
2022/12/01	1 KM	repair	Nagy szerviz	Technikai
2023/05/24	79573 KM	repair	Segédanyag Első fékbetét csere Fékhatás mérés / hatósági fékhatás mérés	- Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft
2023/06/29	84228 KM	repair	Segédanyag Olajsűrő csere Tüzelőanyagszűrő Ellenőrző szerviz Levegőszűrő csere Utastérszűrő csere Motorolaj / kenőanyag	- Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft

				• Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft
2024/01/19	111111 KM	repair	• Segédanyag Első fékbetét csere Fékhatás mérés / hatósági fékhatás mérés	• Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft
2024/01/30	112500 KM	repair	• Hátsó fékbetét csere Hátsó féktárcsa csere Fékhatás mérés / hatósági fékhatás mérés	• Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft
2024/04/30	124111 KM	repair	• Segédanyag Olajsűrű csere Tüzelőanyagszűrő Ellenőrző szerviz Levegőszűrő csere Utastérszűrő csere Motorolaj / kenőanyag	• Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft • Forma-Autóklinika Kft

				Forma-Autóklinika Kft
2024/08/29	140000 KM	repair	Segédanyag Első fékbetét csere Első féktárcsa csere Fékhatás mérés / hatósági fékhatás mérés	- Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft - Forma-Autóklinika Kft