

Kentekenplaat Merk: Model: Versie: Chassisnummer Kilometerstand 1ste tenaamstelling Carrosserie uitvoering Aandrijving: Versnellingsbak Brandstof: Euronorm:		VRJ16J FORD Transit 350 170pk L4H3 Trend RWD WFOEXXTTREN571913 113009 10-08-22 Voor Automaat Diesel	ALGEMENE GEGEVENS Kentekenbewijs origineel Type onderhoudsboek Type instructieboek Type hulpmiddel bij pech Functionerende motor Totaal aantal sleutels		Ja Nee Onderhoudsboek aanwezig Instructieboek aanwezig Reservewiel aanwezig 2	ALGEMENE GEGEVENS <table><thead><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr></thead><tbody><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Locatie</th><th>Profiel</th><th>Maat</th><th>Make</th></tr></thead><tbody><tr><td>VL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AR</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Hulpmateriaal <table><thead><tr><th></th><th>Ja</th><th>Nee</th><th>Ok</th><th>N. Ok</th></tr></thead><tbody><tr><td>Aantal laadkabels (normaal/230V)</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Aantal laadkabels (snelladen)</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR				Locatie	Profiel	Maat	Make	VL				AL				VR				AR					Ja	Nee	Ok	N. Ok	Aantal laadkabels (normaal/230V)	0				Aantal laadkabels (snelladen)	0																															
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																																																									
VL																																																																																												
AL																																																																																												
VR																																																																																												
AR																																																																																												
Locatie	Profiel	Maat	Make																																																																																									
VL																																																																																												
AL																																																																																												
VR																																																																																												
AR																																																																																												
	Ja	Nee	Ok	N. Ok																																																																																								
Aantal laadkabels (normaal/230V)	0																																																																																											
Aantal laadkabels (snelladen)	0																																																																																											
V = vooraan A = achteraan L = links R = rechts <table><thead><tr><th>N°</th><th>Schade plaats</th><th>Soort</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Stoelbekleding zitting VL</td><td>Verbrand</td></tr><tr><td>2</td><td>Interieur</td><td>Vlek</td></tr><tr><td>3</td><td>Interieur</td><td>Geur</td></tr><tr><td>4</td><td>Deksel/Dop</td><td>Gebroken</td></tr><tr><td>5</td><td>Deur V L</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>6</td><td>Zijwand A L (Bedr.w)</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>7</td><td>Buitenspiegel L richtingaanwijzer</td><td>Gebroken</td></tr><tr><td>8</td><td>Wielkuip bekleding V L</td><td>Ontbreekt</td></tr><tr><td>9</td><td>Deur A L sierlijst</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>10</td><td>Bumper V L hoek</td><td>Vervormd / Geforceerd</td></tr><tr><td>11</td><td>Voorruit</td><td>Barst</td></tr><tr><td>12</td><td>Bumper V</td><td>Gebroken</td></tr><tr><td>13</td><td>Bumper V L sierlijst</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>14</td><td>Koplamp R</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>15</td><td>Schuifdeur R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>16</td><td>Buitenspiegel R richtingaanwijzer</td><td>Barst</td></tr><tr><td>17</td><td>Deur V R sierlijst</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>18</td><td>Side bar R</td><td>Kras(sen)</td></tr><tr><td>19</td><td>Zijwand A R (Bedr.w)</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>20</td><td>Achterdeur R</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>21</td><td>Achterdeur L</td><td>Deuk(en) en kras(sen)</td></tr><tr><td>22</td><td>Bumper A</td><td>Kras(sen)</td></tr></tbody></table>			N°	Schade plaats	Soort	1	Stoelbekleding zitting VL	Verbrand	2	Interieur	Vlek	3	Interieur	Geur	4	Deksel/Dop	Gebroken	5	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)	6	Zijwand A L (Bedr.w)	Kras(sen)	7	Buitenspiegel L richtingaanwijzer	Gebroken	8	Wielkuip bekleding V L	Ontbreekt	9	Deur A L sierlijst	Kras(sen)	10	Bumper V L hoek	Vervormd / Geforceerd	11	Voorruit	Barst	12	Bumper V	Gebroken	13	Bumper V L sierlijst	Kras(sen)	14	Koplamp R	Kras(sen)	15	Schuifdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	16	Buitenspiegel R richtingaanwijzer	Barst	17	Deur V R sierlijst	Kras(sen)	18	Side bar R	Kras(sen)	19	Zijwand A R (Bedr.w)	Deuk(en) en kras(sen)	20	Achterdeur R	Deuk(en) en kras(sen)	21	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)	22	Bumper A	Kras(sen)	UITRUSTING INTERIEUR <table><tbody><tr><td>Centrale deurvergrendeling</td><td>✓</td><td>Elect. ramen V</td><td>✓</td></tr><tr><td>Type airco</td><td>Airc o man ueel</td><td>Type kofferafdekking</td><td>N.v.t</td></tr></tbody></table> UITRUSTING EXTERIEUR <table><tbody><tr><td>Parkeersensoren V</td><td>✓</td><td>Parkeersensoren A</td><td>✓</td></tr><tr><td>Schuifdeur R</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					Centrale deurvergrendeling	✓	Elect. ramen V	✓	Type airco	Airc o man ueel	Type kofferafdekking	N.v.t	Parkeersensoren V	✓	Parkeersensoren A	✓	Schuifdeur R	✓		
N°	Schade plaats	Soort																																																																																										
1	Stoelbekleding zitting VL	Verbrand																																																																																										
2	Interieur	Vlek																																																																																										
3	Interieur	Geur																																																																																										
4	Deksel/Dop	Gebroken																																																																																										
5	Deur V L	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																										
6	Zijwand A L (Bedr.w)	Kras(sen)																																																																																										
7	Buitenspiegel L richtingaanwijzer	Gebroken																																																																																										
8	Wielkuip bekleding V L	Ontbreekt																																																																																										
9	Deur A L sierlijst	Kras(sen)																																																																																										
10	Bumper V L hoek	Vervormd / Geforceerd																																																																																										
11	Voorruit	Barst																																																																																										
12	Bumper V	Gebroken																																																																																										
13	Bumper V L sierlijst	Kras(sen)																																																																																										
14	Koplamp R	Kras(sen)																																																																																										
15	Schuifdeur R	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																										
16	Buitenspiegel R richtingaanwijzer	Barst																																																																																										
17	Deur V R sierlijst	Kras(sen)																																																																																										
18	Side bar R	Kras(sen)																																																																																										
19	Zijwand A R (Bedr.w)	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																										
20	Achterdeur R	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																										
21	Achterdeur L	Deuk(en) en kras(sen)																																																																																										
22	Bumper A	Kras(sen)																																																																																										
Centrale deurvergrendeling	✓	Elect. ramen V	✓																																																																																									
Type airco	Airc o man ueel	Type kofferafdekking	N.v.t																																																																																									
Parkeersensoren V	✓	Parkeersensoren A	✓																																																																																									
Schuifdeur R	✓																																																																																											
ADRES INNAME 20-08-25 Axus Nederland B.V. Maltaweg 1044 Amsterdam AH		ADRES OPSLAG		Fleet / Vloot		Dealer																																																																																						
Expertise onder voorbehoud, staat van de techniek en onderzijde, definitieve staat na wasbeurt																																																																																												
Heeft de dealer interesse in overname van het voertuig? Ja Nee																																																																																												
Handtekening Inspecteur		Ondergetekende Geen tegenpartij (Bestuurder)		Handtekening Niet ondertekend. Geen tegenpartij.		Handtekening																																																																																						